Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa
18. novembra iela 105, Daugavpils, Latvija, LV-5404
tālr. 65424547, 65429529, fakss 65429529, latgale@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00559317

2017. gada 26. septembris Riebiņu pag., Riebiņu nov.

Kontrole sākta: 2017. gada 26. septembris plkst.11:30

Kontrole beigta: 2017. gada 26. septembris plkst.14:00

Kontroles veids plānveida

Objekts **Riebiņu vidusskola, Riebiņu pag., Riebiņu nov., Latvija, tālr. 5322631**

Juridiskā persona Riebiņu novada dome, reģ.nr. 90001882087, Saules iela 8, Riebiņi, Latvija, 5326, tālr. 65326502

Atbildīgā persona direktore, Ineta Anspoka, tālr. 5322631

Slēdziens – objekts pilnībā atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr.76 „Veselības inspekcijas nolikums" un:

- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01v1.1 "Sagatavošanās inspekcijai un inspekcijas veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:

Rekomendācija:Iepazīties ar ergonomikas vadlīnijām Veselības inspekcijas mājas lapā www.vi.gov.lv sadaļa: sabiedrības veselība – bērnu uzraudzības un izglītības iestādes – Ergonomikas vadlīnijas izglītības iestādēm. Kontroles laikā, apsekojot skolas internāta telpas, tika konstatēts, ka nepieciešams atjaunot gaiteņa grīdas segumu. Tas ir nelīdzens, bojāts.

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
S	7
SI	2

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 2 h 30 min