Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

ATZINUMS PAR OBJEKTA GATAVĪBU DARBĪBAS UZSĀKŠANAI VAI TURPINĀŠANAI

Rīgā

2018. gada 9. februārī Nr. 2.3.3-8/3018/ 234

Bērnu un jauniešu centram „Daugmale"
Jēkabpils iela 19a, Rīga, LV-1003

1. Objekta nosaukums: Sporta bāze „Daugmale"
2. Objekta adrese: Rīga, Maskavas iela 283B
3. Darbības veids: sporta bāze
4. Objekta īpašnieks: Bērnu un jauniešu centrs „Daugmale" (Reģ. Nr. 90000014052)
5. Iesniegtie dokumenti: 1. Teritorijas plāns. 2. 21.11.2012. akts par sporta laukuma nodošanu-pieņemšanu. 3. Skaidrojošais raksts.
6. Apsekojums veikts: 2018. gada 8. februārī, higiēnas ārste Tatjana Morozova
7. Laboratoriskie un fizikālie mērījumi: Nav veikti
8. SLĒDZIENS Objekts „Sporta bāze „Daugmale"" Rīgā, Maskavas ielā 283B atbilst higiēnas prasībām un var turpināt darbību, kā sporta bāze.

Pielikumā: 09.02.2018. Objekta higiēniskais novērtējums uz 2 lpp.

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļas vadītāja Olga Saganoviča

Tatjana Morozova, tālr.67321064
tatjana.morozova@vi.gov.lv

SAŅEMTS BJC "Daugmale"
NR.BJCD 1.8-6-fd
Rīgā, 20.02.2018.

Pielikums
Veselības inspekcijas
2018. gada 9. februārī
atzinumam
Nr. 2.3.3-8/3018/ 234

Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

OBJEKTA HIGIĒNISKAIS NOVĒRTĒJUMS

Rīgā

2018. gada 9. februārī

1. **Objekta nosaukums:** Sporta bāze „Daugmale"
2. **Objekta īpašnieks:** Bērnu un jauniešu centrs „Daugmale" (Reģ. Nr. 90000014052)
3. **Objekta adrese:** Rīga, Maskavas iela 283B
4. **Novērtēšanu veica:** 2018. gada 8. februārī, higiēnas ārste Tatjana Morozova
5. **Novērtēšanā piedalījās:** sporta kompleksa „Daugmale" vadītājs Valdis Selga, medmāsa Everita Kalķe
6. Konstatēts: **6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/objekta raksturojums** Sporta bāze „Daugmale" ar kopējo laukuma platību 12523,95 m² izvietota Rīgas Universālās vidusskolas pieguloša teritorijā un paredzēta apkārtējo skolu, apkārtējo iedzīvotāju un sporta pulciņu sporta nodarbībām. Sporta laukuma sastāvā ir labiekārtots futbola laukums ar mākslīgo zālienu (4362,0 m²), labiekārtoti skrejceliņi (6) ar sintētisko sporta segumu Alsatan SC (apļa garums 305 m, taisnē 100 m), divas tāllēkšanas bedres, ielu vingrošanas laukums ar 6 uzstādītam vingrošanas konstrukcijām un gumijas seguma plāksnēm, volejbola laukums, divi strītbola laukumi ar sintētisko segumu, vieglās konstrukcijās skatītāju tribīnes, 4 vieglās konstrukcijās paviljoni. Vienā modulī izvietoti divi ģērbtuvju bloki: katrā - ģērbtuves 21 vietai, dušas telpa 3 vietām un sanmezgls; otrajā modulī – medpunkts un noliktava; trešajā modulī – ģērbtuve 21 vietai, dušas telpa (3 dušas), sanmezgls; dežuranta telpa ar sanmezglu; noliktava sporta inventāram, uzkopšanas inventāram, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem; vadītāja kabinets ar dušu un sanmezglu; ceturtajā modulī – trenažieru zāle, dārza inventāra un tehnikas noliktava. Visas sanitāri tehniskās ierīces ir darba kārtībā. Apstākļi personīgās higiēnas ievērošanai ir nodrošināti. Telpu uzkopšanas inventārs, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi ir pietiekošā daudzumā; inventārs ir marķēts. Telpu uzkopšanas plāns ir sastādīts un izvietots pie sienas noliktavā. Telpu sanitāri tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. Personāla skaits – 14 darbinieki. Ir uzrādītas 14 medicīniskās grāmatiņas, kārtējā medapskate saskaņā ar Ministru kabineta 27.11.2001. noteikumu Nr. 494 „Noteikumi par darbiem, kas

saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm" prasībām veikta savlaicīgi.

6.2. Iekštelpu virsmu apdare

Telpu apdarei izmantoti telpu funkcijai atbilstošie, cilvēku veselībai nekaitīgie materiāli .

6.3. Apgaismojums

Telpu apgaismojums - dabiskais un mākslīgais, vizuāli pietiekošs. Iekštelpu apgaismojuma līmeņa mērījumi netika veikti.

6.4. Siltumapgāde

Moduļu iekštelpu apkure - elektriskā.

6.5. Gaisa apmaiņa

Visās ģērbtuvēs un kabinetos ir dabiskā vēdināšana caur logiem. Dušas telpās un sanmezglos ir ierīkota dabiskā nosūces ventilācija caur vēdināšanas kanāliem sienās.

6.6. Ūdens apgāde

Moduļu ūdensapgāde no pilsētas centralizētajiem tīkliem. Karstā ūdens sagatavošanai katrā ģērbtuvē ir uzstādīti 150l elektrosildītāji.

6.7. Kanalizācijas sistēma

Objekta notekūdeņi tiek novadīti pilsētas kanalizācijas sistēmā.

6.8. Teritorijas labiekārtošana

Teritorija ir nožogota pa visu perimetru, labiekārtota, apzaļumota.

6.9. Vides pieejamība

Telpu (ģērbtuvju) pieejamība personām ar īpašām vajadzībām nav nodrošināta, sporta bāzes teritorijas pieejamība ir nodrošināta.

6.10.Riska faktoru novērtēšana un cita informācija

Novērtēšanas brīdī uzrādītas 14 personāla medicīniskās grāmatiņas ar savlaicīgi veiktajiem obligātajām medicīniskām apskatēm saskaņā ar Ministru kabineta 27.11.2001. noteikumu Nr. 494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm" prasībām.

7. **SLĒDZIENS**

Sporta bāze „Daugmale" Rīgā, Maskavas ielā 283B, atbilst higiēnas prasībām.

8. Rekomendējamie pasākumi

- darbā ievērot Ministru kabineta 27.11.2001. noteikumu Nr. 494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm" prasības.

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļas higiēnas ārste Tatjana Morozova

Tatjana Morozova, tālr.67321064
tatjana.morozova@vi.gov.lv