Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

ATZINUMS PAR OBJEKTA GATAVĪBU DARBĪBAS UZSĀKŠANAI VAI TURPINĀŠANAI

Rīga

2017. gada 30. novembrī Nr. 5.3-10/31309/ 3829

Jūrmalas Mākslas skolai
Strēlnieku prospekts 30, Jūrmala
LV-2105

1. Objekta nosaukums: Jūrmalas mākslas skola
2. Objekta adrese: Strēlnieku prospekts 30, Jūrmala
3. Darbības veids: Bērnu un jauniešu nodarbības
4. Objekta īpašnieks: Jūrmalas pilsētas dome, reģ. Nr. 90000056357
5. Iesniegtie dokumenti: 1. 16.11.2015. Patapinājuma līgums Nr.1.2-16/1684. 2. 08.11.2017. Paskaidrojuma raksts Nr. 1-19/59. 3. 28.11.2017. Veselības inspekcijas Atzinums par objekta (būves) gatavību ekspluatācijai Nr. 10-8/4434/518. 4. 04.02.2015. Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta. 5. Darbinieku saraksts.
6. Apsekojums veikts: 28.11.2017. higiēnas ārste Jevgeņija Arensburga
7. Laboratoriskie un fizikālie mērījumi: Nav veikti
8. SLĒDZIENS Objekts „Jūrmalas mākslas skola" Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā atbilst higiēnas prasībām un gatavs uzsākt darbību.

Pielikumā: 29.11.2017. Objekta higiēniskais novērtējums uz 1 lp.

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļas vadītāja Olga Saganoviča

Jevgenija Arensburga, 67081640,
jevgenija.arensburga @vi.gov.lv

Pielikums
Veselības inspekcijas
2017.gada 30.novembra
atzinumam
Nr. 5.3-10/31309/3829

Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

OBJEKTA HIGIĒNISKAIS NOVĒRTĒJUMS

Rīga

29.11.2017.

1. **Objekta nosaukums:** Jūrmalas mākslas skola

2. **Objekta īpašnieks:** Jūrmalas pilsētas dome, reģ. Nr. 90000056357

3. **Objekta adrese:** Strēlnieku prospekts 30, Jūrmala

4. **Novērtēšanu veica:** 28.11.2017. higiēnas ārste Jevgeņija Arensburga

5. **Novērtēšanā piedalījās:** Direktore Taiga Vaišļa

6. Konstatēts:

6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums

Jūrmalas mākslas skola atrodas Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā. Objekts ir 3. stāvu ēka. 1. stāvā telpu sastāvs: mācību klases, administrācijas telpu bloks, veidošanas darbnīca, keramikas darbnīca, keramikas cepļa telpa, 2 sanmezgli, sanmezgls ratiņkrēslu lietotājiem, vējtveris, halle un garderobe, palīgtelpas/tehniskās telpas, izstāžu zāle, sētnieka telpa, kafejnīcas telpu bloks: apmeklētāju zāle, virtuve, personāla telpa ar tualeti un dušu, vējtveris. 2. stāvā telpu sastāvs: datorklase, pirmsskolas klase, grafikas kabinets ar palīgtelpu, kabineti „Darbs materiālā" ar palīgtelpu, sieviešu un vīriešu ģērbtuves (ar tualeti un dušu katrā ģērbtuvē), 2 sanmezgli, halle, palīgtelpas, skolotāja istaba, palīgtelpa, zāle, istaba. 3. stāvā telpu sastāvs: zīmetavas ar palīgtelpu, gleznotava, kabinets „Mākslas valoda", vīriešu un sieviešu tualetes (ratiņkrēslu lietotāju tualete), tehniskā telpa un palīgtelpas; Jumta stāvā atrodas ventkamera, priekštelpas un terase.

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība. Darbības veids ir profesionālās ievirzes mākslas programma „Vizuāli plastiskā māksla", 16 interešu izglītības programmas un pirmsskolas izglītības profesionāli orientētā virzienu programmā. Bērnu skaits - 700. Mācību darbs – divās maiņās. Darba laiks no plkst. 7.30 līdz 20.30. Pedagoģiskais personāls – 31 cilvēki. Personas medicīniskās grāmatiņas ir uzrādītas. Obligātās medicīniskās pārbaudes ir izietas savlaicīgi.

Telpas ir iekārtotas un piemērotas mācību vajadzībām, higiēniskais stāvoklis ir apmierinošs. Tualetes telpā personīgās higiēnas ievērošanas apstākļi ir nodrošināti.

6.2. Iekštelpu virsmu apdare

Telpu iekšējai apdarei izmantoti telpu funkcijai atbilstoši, cilvēku veselībai nekaitīgie materiāli.

6.3. Apgaismojums

Telpu apgaismojums - dabiskais un mākslīgais. Mākslīgais apgaismojums vizuāli ir pietiekošs. Iekštelpu apgaismojuma mērījumi ir veikti un konstatēts, ka mākslīgā apgaismojuma līmenis mācību telpās atbilst higiēnas prasībām (28.11.2017. Veselības inspekcijas Atzinums par objekta (būves) gatavību ekspluatācijai Nr. 10-8/4434/518).

6.4. Siltumapgāde

Ēkas apkure - pieslēgums pilsētas centralizētajiem tīkliem.

6.5. Gaisa apmaiņa

Vēdināšana – iekārtota mehāniskā ventilācija tualetēs, darbnīcās un datorklasē, virtuves blokā, izstāžu un konferenču telpu zonā (28.11.2017. Veselības inspekcijas Atzinums par objekta (būves) gatavību ekspluatācijai Nr. 10-8/4434/518).

6.6. Ūdens apgāde

Ēkas ūdens apgāde - pieslēgums pilsētas centralizētajiem tīkliem.

6.7. Kanalizācijas sistēma

Ēkas kanalizācijas sistēma - pieslēgums pilsētas centralizētajiem tīkliem.

6.8. Teritorijas labiekārtošana

Teritorija ir labiekārtota, apzaļumota un iežogota.

6.9. Vides pieejamība

Ir ierīkots ieejas panduss ar margām, tualetes (ar palīgaprīkojumu), platformas lifts. Kāpņu pirmais un pēdējais pakāpiens marķēts ar spilgtu kontrastējošu svītru visā kāpņu platumā un uz kāpņu margām uzstādīti stāva numuru taktilie apzīmējumi.

6.10.Riska faktoru novērtēšana un cita informācija

Nav.

7. **SLĒDZIENS**

Objekts „Jūrmalas mākslas skola" Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā **atbilst** higiēnas prasībām.

8. Rekomendējamie pasākumi

- Nodrošināt minimālo platību viena izglītojamā vietai mācību telpā 2.5 m^2 atbilstoši 30.06.2015. MK noteikumu Nr. 331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves"" p. 101.1. prasībām.

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļas higiēnas ārste Jevgeņija Arensburga

Jevgeņija Arensburga, 67081640,
jevgenija.arensburga @vi.gov.lv