Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

ATZINUMS PAR OBJEKTA GATAVĪBU DARBĪBAS UZSĀKŠANAI VAI TURPINĀŠANAI

Rīgā

2018. gada 9. februārī Nr. 2.3.3-8/3018/235

Bērnu un jauniešu centram „Daugmale"
Jēkabpils iela 19a, Rīga, LV-1003

1. Objekta nosaukums: Sporta zāle
2. Objekta adrese: Rīga, Aviācijas iela 15
3. Darbības veids: sporta zāle
4. Objekta īpašnieks: Bērnu un jauniešu centrs „Daugmale" (Reģ. Nr. 90000014052)
5. Iesniegtie dokumenti: 1. Teritorijas plāns. 2. 25.05.2016. akts par nekustamā īpašuma nodošanu-pieņemšanu. 3. Skaidrojošais raksts.
6. Apsekojums veikts: 2018. gada 8. februārī, higiēnas ārste Tatjana Morozova
7. Laboratoriskie un fizikālie mērījumi: Nav veikti
8. SLĒDZIENS Objekts „Sporta zāle" Rīgā, Aviācijas ielā 15 atbilst higiēnas prasībām un var turpināt darbību, kā sporta zāle.

Pielikumā: 09.02.2018. Objekta higiēniskais novērtējums uz 2 lpp.

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļas vadītāja Olga Saganoviča

Tatjana Morozova, tālr.67321064
tatjana.morozova@vi.gov.lv

SAŅEMTS BJC "Daugmale"
NR.BJCD – 18-6-sd.
Rīgā, 20.02.2018.

Pielikums
Veselības inspekcijas
2018. gada 9. februārī
atzinumam
Nr. 2.3.3-8/3018/235

Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

OBJEKTA HIGIĒNISKAIS NOVĒRTĒJUMS

Rīgā

2018. gada 9. februārī

1. **Objekta nosaukums:** Sporta zāle
2. **Objekta īpašnieks:** Bērnu un jauniešu centrs „Daugmale" (Reģ. Nr. 90000014052)
3. **Objekta adrese:** Rīga, Aviācijas iela 15
4. **Novērtēšanu veica:** 2018. gada 8. februārī, higiēnas ārste Tatjana Morozova
5. **Novērtēšanā piedalījās:** sporta kompleksa „Daugmale" vadītājs Valdis Selga
6. Konstatēts: **6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/objekta raksturojums** Sporta zāle ir izbūvēta pēc tipveida projekta un ir bijušās Rīgas 62. vidusskolas sporta zāle. Pēc Rīgas 62. vidusskolas likvidācijas sporta zāle ir nodota BJC „Daugmale" apsaimniekošanai un lietošanai. Tā ir specializēta zāle lēkšanai uz batuta treniņiem un sacensībām, zāle nav paredzēta lietošanai personām ar īpašām vajadzībām. Sporta zāles kopējā platība 423,2 m², palīgtelpu kopējā platība 155,5 m². Palīgtelpu sastāvā ir meiteņu un zēnu ģērbtuves ar dušas telpām un sanmezgliem, treneru telpa, sporta inventāra noliktava (ar izlietni), apkopējas telpa (ar izlietni), sanmezgls personām ar īpašām vajadzībām (durvju vērtnes platums 0,9 m, pie izlietnes un poda ir palīgaprīkojums). Meiteņu un zēnu ģērbtuvēs ir divas dušas katrā, kas izvietotas atsevišķās telpās, bet zēnu ģērbtuvē vienu dušas telpu pašlaik nelieto (no sienām daļēji nokrita flīzes). Visas sanitāri tehniskās ierīces ir darba kārtībā. Apstākļi personīgās higiēnas ievērošanai ir nodrošināti. Telpu uzkopšanas inventārs, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi ir pietiekošā daudzumā; inventārs ir marķēts. Telpu uzkopšanas plāns ir sastādīts un izvietots pie sienas apkopējas telpā. Telpu sanitāri tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. Personāla skaits – 14 darbinieki (personāls kopējais ar BJC „Daugmale" sporta bāzi). Ir uzrādītas 14 medicīniskās grāmatiņas, kārtējā medapskate saskaņā ar Ministru kabineta 27.11.2001. noteikumu Nr. 494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm" prasībām veikta savlaicīgi. **6.2. Iekštelpu virsmu apdare** Telpu apdarei izmantoti telpu funkcijai atbilstošie, cilvēku veselībai nekaitīgie materiāli . **6.3. Apgaismojums**

Telpu apgaismojums - dabiskais un mākslīgais, vizuāli pietiekošs. Iekštelpu apgaismojuma līmeņa mērījumi netika veikti.

6.4. Siltumapgāde

Ēka ir pievienota pilsētas centralizētiem siltumapgādes tīkliem.

6.5. Gaisa apmaiņa

Ģērbtuvēs, dušas telpās un tualetēs ir ierīkota dabiskā nosūces ventilācija caur vēdināšanas kanāliem sienās (tualetēs un dušas telpās ventilācija ieslēdzās kopā ar mākslīgo apgaismojumu), sporta zālē ir mehāniskā pieplūde un nosūce.

6.6. Ūdens apgāde

Ēkas ūdensapgāde no pilsētas centralizētajiem tīkliem.

6.7. Kanalizācijas sistēma

Ēkas notekūdeņi tiek novadīti pilsētas kanalizācijas sistēmā.

6.8. Teritorijas labiekārtošana

Sporta zālei pieguloša teritorija ir labiekārtota.

6.9. Vides pieejamība

Sporta zālei ir viena ieeja no pagalma puses, kas ir aprīkota ar pandusu (kāpums 8 %), ieejas durvju vērtnes platums >0,9 m; ir ierīkots sanmezgls personām ar īpašām vajadzībām.

6.10.Riska faktoru novērtēšana un cita informācija

Novērtēšanas brīdī uzrādītas 14 personāla (personāls kopējais ar sporta bāzi Maskavas ielā 283B) medicīniskās grāmatiņas ar savlaicīgi veiktajiem obligātajām medicīniskām apskatēm saskaņā ar Ministru kabineta 27.11.2001. noteikumu Nr. 494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm" prasībām.

7. **SLĒDZIENS**

Sporta zāle Rīgā, Aviācijas ielā 15, atbilst higiēnas prasībām.

8. **Rekomendējamie pasākumi**

- darbā ievērot Ministru kabineta 27.11.2001. noteikumu Nr. 494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm" prasības;
- veikt kosmētisko remontu zēnu dušas telpā.

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļas higiēnas ārste Tatjana Morozova

Tatjana Morozova, tālr.67321064
tatjana.morozova@vi.gov.lv