Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
tālrunis/fakss: 63323799, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

ATZINUMS PAR OBJEKTA GATAVĪBU DARBĪBAS UZSĀKŠANAI VAI TURPINĀŠANAI

Kuldīgā

06.07.2018. Nr. 2.3.6-14/17304/ 184/

Biedrībai "Taurenītis 3"
Saldus dzirnavu iela 9-12, Saldus,
LV-3801

1. Objekta nosaukums: Bērnu dienas nometne.
2. Objekta adrese: Pirmsskolas izglītības iestāde " Graudiņš", Dārza iela 1, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads, LV 3862.
3. Darbības veids: Atvērta tipa bērnu nometne telpās un ārpus telpām.
4. Objekta īpašnieks: Nometnes organizētāja juridiskā persona: Biedrība "Taurenītis3", reģistrācijas Nr. 40008247533, Saldus dzirnavu iela 9-12, Saldus, LV-3801.
5. Iesniegtie dokumenti: Informācija un pieteikums par nometni no mājas lapas www.nometnes.gov.lv. Dokumenti saņemti 18.06.2018., reģistrācijas Nr.17304.
6. Apsēklojums veikts: 03.07.2018., Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Kurzemes kontroles nodaļas vecākā higiēnas ārste Inesa Kaseviča.
7. Laboratoriskie un fizikālie mērījumi: Nav nepieciešams.
8. SLĒDZIENS. Biedrības "Taurenītis3" nomātas telpas pirmsskolas izglītības iestādē "Graudiņš" (Dārza ielā 1, Druvā, Saldus pagastā, Saldus novadā) atbilst higiēnas prasībām un tajās var uzsākt bērnu dienas nometnes darbību. **9. Atzinums ir derīgs vienu gadu –** līdz 06.07.2019. visām Biedrības "Taurenītis 3" rīkotajām nometnēm, kas tiks plānotas Atzinumā 2.punktā norādītajā vietā, ar maksimālo dalībnieku skaitu vienā nometnē – 40.

Pielikumā: 06.07.2018. Objekta higiēniskais novērtējums uz 2 lp.

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Kurzemes kontroles nodaļas vadītājas p.i. Ieva Blumfelde

Inesa Kaseviča, mob. 29277736
inesa.kasevica@vi.gov.lv

Pielikums
Veselības inspekcijas
06.07.2018.
atzinumam
Nr. 2.3.6-14/17304/1841

Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
tālrunis/fakss: 63323799, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

OBJEKTA HIGIĒNISKAIS NOVĒRTĒJUMS

Kuldīgā

06.07.2018.

1. **Objekta nosaukums:** Bērnu dienas nometne.

2. **Objekta īpašnieks:**. Nometnes organizētāja juridiskā persona: Biedrība "Taurenītis3", reģistrācijas Nr. 40008247533, Saldus dzirnavu iela 9-12, Saldus, LV-3801.

3. **Objekta adrese:** Pirmsskolas izglītības iestāde " Graudiņš", Dārza iela 1, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads, LV 3862.

4. **Novērtēšanu veica:** 03.07.2018.Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Kurzemes kontroles nodaļas vecākā higiēnas ārste Inesa Kaseviča.

5. **Novērtēšanā piedalījās:** nometnes vadītāja Līcīte Iveta.

6. Konstatēts:

6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums

Atbilstoši saņemtai informācijai no mājas lapas www.nometnes.gov.lv konstatēts, ka Druvas Pirmsskolas izglītības iestādes "Graudiņš"(turpmāk- PII) telpās (Dārza ielā 1, Druvā, Saldus pagastā, Saldus novadā) tiks organizēta atvērta tipa bērnu dienas nometne „Dabas draugi-ūdens pasaulē" no 16.07.2018. līdz 27.07.2018.

Maksimālais noteiktais dalībnieku skaits – 40. Nometne paredzēta bērniem vecumā no 6 līdz 10 gadiem.

PII telpas izvietotas tās darbībai projektētā ēkā; ēkā nav uzņēmumu, kuri var radīt draudus bērnu drošībai un veselībai.

PII ir 4 grupas, administrācijas telpas, ēdināšanas bloks, zāle pasākumiem un mūzikas nodarbībām, divas zāles sporta nodarbībām, darbinieku garderobes vieta, personālā tualetes telpa, telpa veselības aprūpei, medicīnas kabinets.

Nometnes vajadzībām paredzēts izmantot divas zāles sporta nodarbībām. Blakus atrodas tualetes telpa ar 2 klozetpodiem un 1 izlietni un atsevišķa tualete ar 1 klozetpodu un 1 izlietni.

Ir nodrošināta karstā ūdens padeve pie roku mazgātnēm.

Visas telpas ir apmierinošā sanitāri-tehniskā stāvoklī.

Ieeja ir atsevišķa no PII grupām. PII teritorija netiks izmantota.

6.2. Iekštelpu virsmu apdare: izmantoti sertificēti, higiēnas prasībām atbilstoši apdares un celtniecības materiāli. Telpās griesti un sienas ir krāsotas, tualetē – grīdas un sienas ar flīžu iesegumu.

6.3. Apgaismojums: dabīgais (caur logiem) un mākslīgais, vizuāli atbilstošs.

6.4. **Siltumapgāde:** centralizēta. **6.5. Gaisa apmaiņa:** dabīga ventilācija nodrošināta caur veramiem logiem un ventilācijas kanāliem. **6.6. Ūdensapgāde:** ēka pieslēgta pie centralizētiem Druvas ciema tīkliem. Ūdens piegādātājs veic dzeramā ūdens kārtējo monitoringu atbilstoši saskaņotajai programmai. **6.7. Kanalizācijas sistēma:** ēka pieslēgta pie centralizētiem Druvas ciema tīkliem. **6.8. Teritorijas labiekārtošana:** teritorija labiekārtota, pietiekami apgaismota; sadzīves atkritumu savākšanai teritorijā ir novietots konteiners. 6.9. Vides pieejamība: nav. **6.10.Riska faktoru novērtēšana un cita informācija:** nav.
7. 7. **SLĒDZIENS:** Pirmsskolas izglītības iestādes "Graudiņš" telpas (Dārza ielā 1, Druvā, Saldus pagastā, Saldus novadā) atbilst higiēnas prasībām.
8. **Rekomendējamie pasākumi:** nav.

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Kurzemes kontroles nodaļas vecākā higiēnas ārste Inesa Kaseviča

Inesa Kaseviča, t.mob.29277736
inesa.kasevica@vi.gov.lv