Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

ATZINUMS PAR OBJEKTA GATAVĪBU DARBĪBAS TURPINĀŠANAI

Rīgā

2017.gada 6. oktobrī Nr. 5.3-10/27832/3319

Siguldas Mākslu skolai
„Baltais Flīģelis"
Šveices ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā
LV-2150

1. Objekta nosaukums: Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis"
2. Objekta adrese: Šveices iela 19, Sigulda, Siguldas novads
3. Darbības veids: Bērnu un jauniešu apmācība (mūzika, māksla, teatris)
4. Objekta īpašnieks: Siguldas novada pašvaldība, reģ. Nr.90000048152
5. Iesniegtie dokumenti: 1. Izglītības programma. 2. 06.09.2017. Darbinieku saraksts. 3. Telpu plāni.
6. Objekta higiēniskā novērtēšana veikta: 14.09.2017. higiēnas ārste Jevgeņija Arensburga
7. Laboratoriskie un fizikālie mērījumi: Nav veikti
SLĒDZIENS Izvērtējot atbilstību higiēnas prasībām, neiebilstam objekta „Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis" Šveices ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā darbības turpināšanai.
8. Piezīmes: Nav

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļas vadītāja Olga Saganoviča

Jevgeņija Arensburga, tālr. 67081640,
jevgenija.arensburga@vi.gov.lv

Nr. 15

Pielikums
Veselības inspekcijas
2017. gada 6. oktobra
Atzinumam
Nr. 5.3-10/27832/3319

Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

OBJEKTA HIGIĒNISKAIS NOVĒRTĒJUMS

Rīgā

2017.gada 6. oktobrī

1. Objekta nosaukums: Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis"
2. Objekta īpašnieks: Siguldas novada pašvaldība, reģ. Nr.90000048152
3. Objekta adrese: Šveices iela 19, Sigulda, Siguldas novads
4. Novērtēšanu veica: 14.09.2017. higiēnas ārste Jevgeņija Arensburga
5. Novērtēšanā piedalījās: Valdes priekšsēdētājs Normunds Laizāns
Konstatēts: Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis" izvietota 2.stāvu ēkā. Skola darbojas kopš 2001.gada. Mācību telpu kopējā platība-1835.3m². Audzēkņu skaits 399. Telpu grupas sastāvs: 2 mākslas klases, kompozīcijas darbnīca, tekstila darbnīca, veidošanas darbnīca, keramikas darbnīca, 9 klavieru klases, 4 pūšaminstrumentu klases, gleznošanas klase, zīmēšanas klase, datoru klase, 4 mūzikas teorijas klases, sitaminstrumentu klase, deju studija, kamerorķestru klase, 3 stīgu instrumentu klases, orķestru klase, 6 sanmezgli, koncertzāles garderobe (t.sk. pedagogiem), koncertzāle ar balkonu, 2 noliktavas, bibliotēka, arhīvs, elektrosadales telpa,3 apkopēju telpas. Programma „Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis"" paredzēta bērniem un jauniešiem: ministudija bērniem no 4 gadu vecuma (mūzika un vizuālā māksla); vispusīgas attīstības studija bērniem no 5 gadu vecuma (mūzika, vizuālā māksla, teātris, deja); teātra studija no 10 gadu vecuma; deju studija „Sidrabiņš" no 3-7 gadu vecumam; baleta studija no 5 gadu vecuma; dizaina un mākslas studija no 14 gadu vecuma; mūzikas instrumenta/ dziedāšanas apguve. Pedagoģiskais personāls - 57 pedagogi un 7 tehniskie darbinieki (obligātās medicīniskās pārbaudes ir izietas). Telpu iekšējās apdares materiāli atbilst telpu funkcionālajai nozīmei. Ir nodrošināta ēkas pieejamība personām ar īpašam vajadzībām Telpu higiēniskais stāvoklis ir apmierinošs. Apgaismojums-dabiskais un mākslīgais. Mākslīgais apgaismojums klases vizuāli nav pietiekošs. Mākslīgā apgaismojuma mērījumi nav veikti. Ūdensapgāde, kanalizācija- no esošiem centralizētiem tīkliem. Apkure- vietējā: katls ar gāzes kurināmo. Vēdināšana– dabiskā caur vēdināšanas kanāliem, kā arī logiem un durvīm, mehāniskās nosūces ventilācijas sistēmas tualetes telpā un mehāniskās nosūces-pieplūdes ventilācijas sistēmas darbnīcas telpās un koncertzālē. Teritorija ir labiekārtota.
SLĒDZIENS Izvērtējot atbilstību higiēnas prasībām, neiebilstam objekta „Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis" Šveices ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā darbības turpināšanai.
Rekomendējamie pasākumi: - nodrošināt minimālo mākslīgo apgaismojumu mākslas skolas telpās ar 2009.gada 28.aprīļa MK noteikumu Nr.359 "Darba aizsardzības prasības darba vietās" 2. Pielikuma

Nr.15

prasībām.

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļas higiēnas ārste Jevgeņija Arensburga

Jevgeņija Arensburga, tālr. 67081640
jevgenija.arensburga@vi.gov.lv

Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

ATZINUMS PAR OBJEKTA GATAVĪBU DARBĪBAS TURPINĀŠANAI
Rīgā

2017.gada 6. oktobrī Nr. 5.3-10/27832/3319

Siguldas Mākslu skolai
„Baltais Flīģelis"
Šveices ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā
LV-2150

1. Objekta nosaukums: Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis"
2. Objekta adrese: Šveices iela 19, Sigulda, Siguldas novads
3. Darbības veids: Bērnu un jauniešu apmācība (mūzika, māksla, teatris)
4. Objekta īpašnieks: Siguldas novada pašvaldība, reģ. Nr.90000048152
5. Iesniegtie dokumenti: 1. Izglītības programma. 2. 06.09.2017. Darbinieku saraksts. 3. Telpu plāni.
6. Objekta higiēniskā novērtēšana veikta: 14.09.2017. higiēnas ārste Jevgeņija Arensburga
7. Laboratoriskie un fizikālie mērījumi: Nav veikti
SLĒDZIENS Izvērtējot atbilstību higiēnas prasībām, neiebilstam objekta „Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis" Šveices ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā darbības turpināšanai.
8. Piezīmes: Nav

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļas vadītāja Olga Saganoviča

Jevgeņija Arensburga, tālr. 67081640,
jevgenija.arensburga@vi.gov.lv

prasībām.

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļas higiēnas ārste  Jevgeņija Arensburga

Jevgeņija Arensburga, tālr. 67081640
jevgenija.arensburga@vi.gov.lv

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2017.gada 30. augustā
(datums)

Siguldas novadu dome
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr. 90000048152
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas nov.LV-2150
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8-3.8.1/1021

2017. gada 30. augustā (pārbaudes datums(-i)) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore virsleitnante Jana Plotniece
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Siguldas Mākslu skolas "Baltais Flīģelis" direktora vietniecei saimnieciski administratīvajā darbā Ivetai Tillerei
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Siguldas Mākslu skolas "Baltais Flīģelis" ēkas telpu un teritorijas Šveices ielā 19, Siguldā Siguldas novadā (turpmāk – Objekts)
(objekta nosaukums, adrese)

neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Nav	Nav	Nav

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

Nr.14

1.	Objektā pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk – AUS) uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas neuzglabā: – AUS tehnisko projektu vai atbildīgās personas apstiprinātu minētā dokumenta kopiju; – AUS pieņemšanas aktu un tam pievienotos dokumentus vai atbildīgās personas apstiprinātas minēto dokumentu kopijas.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 125.punkts; 125.1.apakšpunkts; 125.2.apakšpunkts.	31.12.2017
2.	Objektā publisku pasākuma norises telpā- zālē, krēsli/sēdekļi nav sastiprināti rindās un nav nodrošināta prasība, lai tie evakuācijas gadījumā nesagāztos. Kā arī sēdvietas kuras izvietotas ar grīdas līmeņu starpību, krēsli nav piestiprināti pie grīdas.	Ugunsdrošības noteikumi 327.punkts.	15.10.2017
3.	Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instrukcijas izstrādi saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu 180.punkta prasībām.	Ugunsdrošības noteikumi 176. punkts, 180.punkts.	01.11.2017
4.	Objektā, lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismu un noblīvētām piedurlīstēm.	Ugunsdrošības noteikumi 19.punkts.	01.10.2017

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības likuma 7.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā, LV-1050

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:
Jana Plotniece
(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20___. gada ___. _____