Veselības inspekcija
Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa
Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas nov., Latvija, LV-3301
tālr. 63323799, fakss 63323799, kurzeme@vi.gov.lv

2.9467352

KONTROLES AKTS Nr. 00124219

2019. gada 18. marts

Saldus, Saldus nov.

Kontrole
sākta: 2019. gada 18. marts plkst.09:00

Kontrole
beigta: 2019. gada 18. marts plkst.13:00

Kontroles veids plānveida

Objekts **Saldus tehnikums, Kalnsētas iela 24, Saldus, Latvija, LV 3801, tālr. 63807012**

Juridiskā persona Izglītības un zinātnes ministrija, reģ.nr. 90000022399, Vaļņu iela 2, Rīga, Latvija, LV - 1050, tālr. 67226209, epasts: info@izm.gov.lv

Atbildīgā persona direktore, Iveta Bērziņa, tālr. 63807012

Slēdziens
- objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr.76 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v2 "Inspekcijas veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
Veikta plānveida kontrole, izvērtējot objekta atbilstību normatīvo aktu prasībām, apkopojumu par kontrolē konstatēto skatīt kontroles akta pielikumā-tipveida kontroles lapās S.
Konstatētās neatbilstības:ķīmijas kabinetā nav mehāniskās pieplūdes un vilkmes ventilācijas, izpildes termiņš 01.09.2020.

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Ar Veselības inspekcijas kontroles aktu iepazīstināt direktori.	Raivo Tuka	19.03.2019

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits

SAŅEMTS
26.03.2019.
1-1-21