Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDES
5.DAĻA
Slokas iela 66, Rīga, LV-1007; tālr.:67023551; fakss: 67458818; e-pasts: rrp5@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)
2018.gada 13.decembris
(datums)

Rīgas 19.vidusskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas numurs 90011524360
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Miglas iela 9, Rīga, LV-1016
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8.5-3.8.1-20

2018.gada 28.novembrī
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Rīgas reģiona pārvaldes 5.daļas Bolderājas posteņa komandieris virsleitnants Staņislavs Turoks
(amatpersonas(-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Rīgas 19.vidusskolas saimniecības daļas vadītājai Ligitai Kajakai
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Rīgas 19.vidusskolas telpu un teritorijas Miglas ielā 9, Rīgā (turpmāk – Objekts)
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Nav	Nav	Nav

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Par dabīgas ventilācijas kanālā tehniska stāvokļa rezultātiem nav sastādīts tehniska stāvokļa pārbaudes akts atbilstoši ugunsdrošības noteikumu 8.pielikuma prasībām.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 75.punkts.	13.12.2019

1	2	3	4
2.	Evakuācijas ceļi daļēji nav nodrošināti ar evakuācijas zīmēm (ar iekšējo apgaismojumu no pastāvīga un autonoma elektroenerģijas avota).	Ugunsdrošības noteikumu 195.punkts.	13.12.2019
3.	Sporta halle elektrosadales telpā tiek uzglabātas degtspējīgas vielas vai priekšmeti.	Ugunsdrošības noteikumu 62.7.apakšpunkts.	13.01.2019
4.	Evakuācijas plānos grafiskajā daļā nav norādītas visas ugunsdzēsības iekārtu un aparātu atrašanās vietas.	Ugunsdrošības noteikumu 231.4.apakšpunkts.	31.03.2019

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti: Pārkāpumi ir novērsti; argumenti nav.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam Maskavas ielā 3, Rīgā, LV – 1050.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:
Staņislavs Turoks
(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:
Direkt. vietn. aizsm. darbam Ligita Kapaca
(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2018.gada 14. decembris