Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: 18.novembra iela 105, Daugavpils, LV-5404
tālrunis: 65424547, tālrunis/fakss: 65429529, e-pasts: latgale@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

ATZINUMS PAR OBJEKTA GATAVĪBU DARBĪBAS UZSĀKŠANAI VAI TURPINĀŠANAI

Daugavpilī

31.05.2019.

Nr. 4.6.2.-14./13345/1389

PA „Kokneses sporta centrs"
sportacentrs@koknese.lv

1. Objekta nosaukums: Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas un Kokneses sporta centra nometnes telpu novērtēšana
2. Objekta adrese: : Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola un Kokneses sporta centrs Parka iela 27 un 27a, Koknese, Kokneses novads, LV – 5113
3. Darbības veids: diennakts nometnes telpās
4. Objekta īpašnieks: Kokneses novada dome, reģ. Nr. 90000043494, Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113
5. Iesniegtie dokumenti: 1) 15.05.2019. pieteikums saņemts un reģistrēts Veselības inspekcijā 15.05.2019. Nr. 13345, 2) Telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plāns, kopija 3) reģistrācijas apliecība, kopija, 4) Testēšanas pārskati
6. Apsekojums veikts: 15.05.2019. Sabiedrības veselības departamenta Latgales kontroles nodaļas vides veselības analītiķe Evija Lāce
7. Laboratoriskie un fizikālie mērījumi: peldbaseinu ūdens, SIA „Vides audits" laboratorijas testēšanas pārskati Nr.1965-15.04-19 no 17.04.2019, Nr.1477-13.05-19, no 15.05.2019, 5796-10.12-18. no 12.12.2018.
8. SLĒDZIENS Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas un Kokneses sporta centra telpas, Parka ielā 27 un 27a, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, Jēkabpilī, atbilst higiēnas prasībām un ir piemērotas diennakts nometņu darbības uzsākšanai. **Atzinums ir derīgs vienu gadu** – līdz 30.05.2020. visām nometnēm, kas tiek rīkotas Jēkabpils bērnu un jauniešu centrs telpās.

Pielikumā: 30.05.2019. Objekta higiēniskais novērtējums uz 3 lp.

Sabiedrības veselības departamenta
Latgales kontroles nodaļas vadītāja — Ludmila Vainiņa

Evija Lāce, tālrunis 65231104
evija.lace@vi.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pielikums
Veselības inspekcijas
31. 05. 2015.
atzinumam
Nr. 4.6.2.-14./13345/1385

Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: 18.novembra iela 105, Daugavpils, LV-5404
tālrunis: 65424547, tālrunis/fakss: 65429529, e-pasts: latgale@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

OBJEKTA HIGIĒNISKAIS NOVĒRTĒJUMS

Daugavpilī

30.05.2015.

1. **Objekta nosaukums:** Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas un Kokneses sporta centra nometnes telpu novērtēšana

2. **Objekta īpašnieks:** Kokneses novada dome, reģ. Nr. 90000043494, Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113

3. **Objekta adrese:** Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola un Kokneses sporta centrs Parka iela 27 un 27a, Koknese, Kokneses novads, LV – 5113

4. **Novērtēšanu veica:** 15.05.2019. Sabiedrības veselības departamenta Latgales kontroles nodaļas vides veselības analītiķe Evija Lāce

5. **Novērtēšanā piedalījās:** Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas medmāsai Marinai Kočerginai, PA Kokneses sporta centra direktoram Dāvim Kalniņam

6. Konstatēts:

6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums

Dokumenta sagatavošana veikta pamatojoties PA „Kokneses sporta centrs" pieteikumu, lai novērtētu telpu gatavību nometņu darbības uzsākšanai. Nometnes norises vieta – Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas un Kokneses sporta centrs, Parka ielā 27 un 27a, Koknesē, Kokneses novadā. Ēdināšanu nodrošinās sporta centrā esošajā ēdnīcā, kas ir PVD uzraudzībā. Veicot telpu higiēnisko novērtējumu tika konstatēts: nometnes telpas (sporta centrs un teritorija, telpas dzīvošanai) ir piemērotas nometnes vajadzībām un ir nepieciešamās telpu grupas. Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas internātā nometnes dalībnieku izmitināšanai pieejamas 7 istabas 1. stāvā (5 istabas ar 4 gultasvietām katrā un 2 istabas ar 10 gultasvietām katrā) un 2. stāvā 16 istabas ar 2 vai 3 gultasvietām. Ir nodrošināta iespēja glabāt veļu, personīgās lietas drēbju skapjos, nakts skapīšos, plauktiņos. Internāta 2. stāvā ir zēniem paredzētās sanitārās telpas, kur priekštelpā atrodas 3 roku mazgātnes, tualetes telpā 3 pisuāri un 3 tualetes kabīnes, katrā viens klozetpods. Dušas telpā 2 dušas ierīces. Internāta 1. stāvā ir meitenēm paredzētās sanitārās telpas, kur priekštelpā atrodas 2 roku mazgātnes, tualetes telpā 4 tualetes kabīnes, katrā viens klozetpods. Dušas telpā 2 dušas ierīces. Sanitāro ierīču skaits atbilst prasībām, ierīces darba kārtībā. Uz nometnes darbības laiku sanitārajās telpās nodrošinās tualetes papīru, ziepes, roku susināšanas līdzekļus. Karstā ūdens padeve tiek nodrošināta nepārtraukti. Nometnes dalībnieki izmantos savus gultasveļu. Grauzēju un kaitīgo posmkāju pazīmes netiek konstatētas.

Kokneses sporta centrā nodrošinātas atbilstošas telpu grupas, tās ir tīras. Sporta centrā

nometnes dalībniekiem pieejamas ģērbtuves pie halles un pie baseina. Pie halles sieviešu ģērbtuvēs ir 20 skapīši personīgo mantu novietošanai, soli, dušas telpā 4 dušas ierīces, tualetes telpā viens klozetpods un roku mazgātne. Vīriešu ģērbtuvēs ir 30 skapīši personīgo mantu novietošanai, soli, dušas telpā 6 dušas ierīces, tualetes telpā viens klozetpods un roku mazgātne. Pie baseina sieviešu ģērbtuvēs ir 40 skapīši personīgo mantu novietošanai, soli, dušas telpā 7 dušas ierīces, tualetes telpā viens klozetpods un roku mazgātne. Vīriešu ģērbtuvēs ir 44 skapīši personīgo mantu novietošanai, soli, dušas telpā 7 dušas ierīces, tualetes telpā viens klozetpods un roku mazgātne. Nodrošināts tualetes papīrs, ziepes, roku susināšanas līdzekļi. Sanitārās ierīces ir darba kārtībā. Pie baseina ģērbtuvēm gaitenī pieejami 5 fēni matu žāvēšanai. Karstā ūdens padeve tiek nodrošināta nepārtraukti. Ir lielais un mazais baseins. Ūdens cirkulācijas sistēmas veids – nepārtraukta recirkulācija. Katru dienu tiek veikta kontrolrādītāju noteikšana abos baseinos. Ieraksti žurnālos par rādītāju kontroli, regulāri, rādītāji atbilst prasībām. Apgaismojums telpās ir dabīgais un mākslīgais. Grīdas segums bez redzamiem bojājumiem. Ir norīkota atbildīgā persona par peldbaseina tīrību, apmeklētāju kontroli. Telpas tiek uzkoptas atbilstoši higiēnas prasībām. Uzkopšanas inventārs ir nokomplektēts, tas ir atsevišķs katrai telpu grupai. Tiek izmantoti dezinfekcijas līdzekļi atbilstoši to instrukcijām.

6.2. Iekštelpu virsmu apdare

Iekštelpu apdarei ir izvēlēti funkcijai atbilstoši materiāli – sanitārās telpas flīzētas, dzīvojamās istabās sienas krāsotas, grīda klāta ar laminātu vai linoleju. Grīdas segums bez redzamiem bojājumiem.

6.3. Apgaismojums

Vizuāli vērtējot, apgaismojums pietiekošs. Lampas darbojas, apgaismojuma armatūra tīra. Apgaismojums pie ēkas ieejas nodrošināts. Logiem uzstādītās saules aizsargierīces.

6.4. Siltumapgāde

Centralizēta. Sporta centram autonoma – gāzes katls.

6.5. Gaisa apmaiņa

Dzīvojamās telpās ir dabīgā. Mākslīgā ventilācija ir dušas un sanitārajās telpās.

6.6. Ūdens apgāde

Centralizēta, pieslēgums Kokneses ūdensapgādes sistēmai. Kokneses komunālie pakalpojumi veic dzeramā ūdens kvalitātes monitoringu atbilstoši saskaņotajai dzeramā ūdens kārtējā monitoringa programmai. Karstā ūdens apgāde – autonoma – boileri.

Peldbaseina ūdens kvalitāte (SIA „Vides audits" laboratorijas testēšanas pārskati Nr.1965-15.04-19 no 17.04.2019, Nr.1477-13.05-19, no 15.05.2019, 5796-10.12-18. no 12.12.2018.) atbilst Latvijas Republikas 13.01.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 37 „Higiēnas prasības publiskas lietošanas peldbaseiniem" prasībām.

6.7. Kanalizācijas sistēma

Objekta kanalizācijas sistēma ir pievienota Kokneses komunālo pakalpojumu centralizētajiem tīkliem.

6.8. Teritorijas labiekārtošana

Teritorija uzkopta, sporta laukums iežogots. Ir organizēta sadzīves atkritumu savākšana atbilstoši higiēnas prasībām: atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros, kas novietoti uz asfaltēta seguma laukuma.

6.9. Vides pieejamība

Netiek vērtēts.

6.10.Riska faktoru novērtēšana un cita informācija

Par telpu uzkopšanu ir atbildīgs apkalpojošais personāls. Telpas tiks uzkoptas saskaņā ar telpu uzkopšanas plānu: nodarbību telpas – vienu reizi dienā, sanitārās telpas – divas reizes dienā, kā arī pēc vajadzības. Katrai telpu grupai (sadzīves telpām, tualetēm, dušas telpām, baseinam) nodrošināts atsevišķs telpu uzkopšanas inventārs, kas ir atbilstoši marķēts. Telpu uzkopšanai izmanto dezinfekcijas līdzekļus, ko pagatavo un lieto atbilstoši ražotāja lietošanas instrukcijai.

7. **SLĒDZIENS**

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas un Kokneses sporta centra telpas, Parka ielā 27 un 27a, Koknesē, atbilst higiēnas prasībām un ir piemērotas diennakts nometnes darbības uzsākšanai.

8. Rekomendējamie pasākumi

1) Nometni organizēt saskaņā ar Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" prasībām un Valsts izglītības satura centra 2011.gada vadlīnijām „Vadlīnijas bērnu nometņu organizēšanai";
2) Pirms objekta darbības uzsākšanas nodrošināt 24.07.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību" p.3.3.1. un p.11. prasību ievērošanu;
3) Ja, peldsezonas laikā nometnes darbības vietā ir paredzēta peldēšanās, nometnes organizētājs ir atbildīgs par peldūdens laboratorisku pārbaudi, un nepieciešamības gadījumā Veselības inspekcijas pārstāvim jāuzrāda testēšanas pārskats par peldūdens kvalitātes atbilstību Latvijas Republikas 28.11.2017. Ministru kabineta noteikumu Nr. 692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība" prasībām.

Sabiedrības veselības departamenta Latgales kontroles nodaļas vides veselības analītiķe — Evija Lāce

Evija Lāce, tālrunis 65231104
Evija.lace@vi.gov.lv