Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2019.gada 3. jūlijā
(datums)

Lienīte Otersone
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/ 309
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: diennakts nometnei "Virsotnes" paredzētās telpas Baldones sporta kompleksā (turpmāk – objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Iecavas iela 2a, Baldone, Baldones novads, LV-2125.
3. Īpašnieks (valdītājs): Baldones novada dome, Reģ.Nr. 90000031245,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Lienītes Otersones 2019.gada 1.jūlija iesniegums Nr. b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: objekta telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, balss izziņošanas sistēmu (mikrofons ar skaļruņiem) un ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk –Ugunsdrošības noteikumi) 91.punkts);
6.2. Objektā nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude (Ugunsdrošības noteikumu 56.punkts);
6.3. Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru (Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts).
7. **Slēdziens:** jānovērš šā atzinuma 6.punktā minētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi.