SIA "Vides audits" laboratorija
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006
tālr.: 67556152, fakss: 67545146
www.videsaudits.lv
info@videsaudits.lv

-T- 261

17.10.2019

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 6040-15.10-19

1. Informācija par pasūtītāju

Pasūtītājs: Ūdens risinājumi, SIA

Adrese: Vestienas iela 2, Rīga, LV-1035

Tālrunis: 26552836, 28877001

2. Pasūtītāja informācija par paraugiem:

Objekts: Ūdens paraugs pēc urbuma dezinfekcijas un boileru, dzeramā (aukstā) un karstā ūdens sistēmu attīrīšanas un dezinfekcijas Siguldas novada Allažu pagastā, viesu namā "Mauriņi"

Paraugu ņemšanas datums: 15.10.2019, plkst. 09:05

N.p.k.	Ņemšanas vieta	Parauga veids
1	Izlietnes krāns Allažu pagastā, viesu namā "Mauriņi"	dzeramais ūdens

3. Paraugu apraksts

N.p.k.	Trauka veids	Daudzums
1	sterils maisiņš	0,6L

Paraugu pieņemšanas datums: 15.10.2019, plkst. 11:00

Testēšanas rezultāti

Testēšanas izpildes sākuma/beigu datums: 15.10.2019/17.10.2019

Nosakāmais rādītājs	Mērv.	Rezultāts	Rezultāta ~ nenoteiktība	Testēšanas metodes Nr.
1. paraugs - Izlietnes krāns Allažu pagastā, viesu namā "Mauriņi"				
E-coli	KVV/100mL	nav konstatētas	-	LVS EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Koliformas	KVV/100mL	nav konstatētas	-	LVS EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Vides reakcija, pH 20°C	pH vien.	7.45	0.15	LVS EN ISO 10523:2012
Zarnu enterokoki	KVV/100mL	nav konstatēti	-	LVS EN ISO 7899-2:2006

~ uzdotā nenoteiktība ir paplašinātā nenoteiktība, kas aprēķināta, izmantojot A tipa (statistisko) pieeju un pārklāšanās koeficientu 2, kurš nodrošina 95% ticamības līmeni.
Rezultāti, kas mazāki par metodes noteikšanas robežu (MDL), uzdoti ar zīmi "< ".
Skaitlis, kas atrodas aiz zīmes "< ", ir vienāds ar MDL.

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem paraugiem!
Paraugu ņemšanu veicis pasūtītājs.
Testēšanas laboratorija nav atbildīga par pasūtītāja sniegtajām ziņām p.2.

Laboratorijas vadītājas vietniece: Natalija Gorbunova

Bez SIA "Vides audits" laboratorijas rakstiskas atļaujas testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā ir aizliegta!