Pielikums
Veselības inspekcijas
___.11.2019.
atzinumam
Nr. 4.6.1.-14./30809/

Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Pilsētas laukums 4, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
tālrunis/fakss: 63323799, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

OBJEKTA HIGIĒNISKAIS NOVĒRTĒJUMS

Kuldīgā

22.11.2019.

1. **Objekta nosaukums:** SIA „Liepājas Olimpiskais centrs" struktūrvienība „LOC Olimpiskais centrs"

2. **Objekta īpašnieks:** SIA „Liepājas Olimpiskais centrs", reģistrācijas Nr. 42103030247, Brīvības iela 39, Liepāja, LV - 3401

3. **Objekta adrese: :** Brīvības iela 39, Liepāja, LV – 3401

4. **Novērtēšanu veica:** 22.11.2019. Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Kurzemes kontroles nodaļas vecākā higiēnas ārste Inesa Kaseviča

5. **Novērtēšanā piedalījās:** SIA „Liepājas Olimpiskais centrs" struktūrvienības „LOC Olimpiskais centrs" vadītājs Aigars Kārkliņš

6. **Konstatēts:**

6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums

Higiēnas prasību ievērošanas novērtējums Liepājas Olimpiska centra sporta būvei veikts sakarā ar telpu izmantošanu Liepājas izglītības iestāžu darbībai – sporta mācību priekšmeta programmu realizēšanai un Liepājas pilsētas domes Sporta spēļu skolas un Liepājas kompleksa skolas darbībai profesionālās ievirzes sporta izglītības un interešu izglītības programmu īstenošanā.

Liepājas Olimpiskais centrs – ir daudzfunkcionālais sporta un kultūras komplekss –piecstāvu sporta būves ēkā. Telpu sastāvs: Centrālā arēna, dažādu funkcijas sporta zāles, koncertzāle un publisko iestāžu telpas (veikali, kafejnīca un tml.). Sporta treniņu nodarbību organizēšanai tiek izmantotas Centrālā arēna, volejbola zāle 1.stāvā; 2 stāvā: galda tenisa zāle, boksa zāle, džudo zāle, zāle grieķu-romiešu un brīvajām cīņām; cokolstāvā: trenažieru zāle. Arēna ir piemērota basketbola, florbola, volejbola, zāles futbola, tenisa un citu sacensību un treniņu nodarbību rīkošanai. Nolaižot starpsienas, to viegli pārveidot par trīs atsevišķam sporta zālēm, kas var funkcionēt vienlaicīgi.

Pie sporta zālēm ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem, ģērbtuves treneriem, tualetes, dušas telpas, nepieciešamās palīgtelpas inventāra uzglabāšanai. Ģērbtuves izvietotas: cokolstāvā - 4ģērbtuves 6-8 vietām, 10 lielas ģērbtuves 30 vietām; 1.stāvā - 6 lielas ģērbtuves 30 vietām; 2.stāvā - 9 ģērbtuves 15 vietām. Katrā sportistu ģērbtuvē ir tualete un dušas telpa (katrā ir 2-3-4 dušas iekārtas; dušas iekārtas ierīkotas ar starpsienām). Ģērbtuves ir aprīkotas ar pakarināmiem un koka soliem. Katrā tualetes telpā ierīkots viens klozetpods un izlietne roku mazgāšanai. Dušas telpās un pie izlietnēm ir nodrošināts aukstais un karstais ūdens.

6.2. Iekštelpu virsmu apdare: telpu iekšējā apdarē pielietoti materiāli ir videi draudzīgi un cilvēku veselībai nekaitīgi: sienas- krāsotas; grīdas – linoleja segums; sporta zālē – koka grīdas

(gludas un neslidenas); tualetēs – grīdas un sienas – flīžu segums.

6.3. Apgaismojums: sporta zālē ir nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums. Mākslīgā iekštelpu apgaismojuma līmenis (vizuāli vērtējot) ir pietiekošs.

6.4. Siltumapgāde: centralizēta, vietēja.

6.5. Gaisa apmaiņa: telpās nodrošināta iespēja veikt telpu dabīgo vēdināšanu caur veramiem logiem un ir ierīkota mehāniskā pieplūdes-nosūces ventilācija.

6.6. Ūdensapgāde: ēka pieslēgta pie centralizētiem Liepājas pilsētas tīkliem. Uzņēmējs veic dzeramā ūdens kārtējo monitoringu atbilstoši saskaņotajai programmai. Dzeramā ūdens kvalitāte par 2019.g. pēc izmeklētiem rādītājiem atbilst 14.11.2017. MK noteikumos Nr.671„Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" noteiktajām prasībām.

6.7. Kanalizācijas sistēma: ēka pieslēgta pie centralizētiem Liepājas pilsētas tīkliem.

6.8. Teritorijas labiekārtošana: teritorija labiekārtota, pietiekami apgaismota. Sadzīves atkritumu konteinera izvietošanai paredzēts saimnieciskais laukums, sadzīves atkritumu savākšanai un uzglabāšanai ir slēgtas konstrukcijas konteiners, izved regulāri, atbilstoši līgumam.

6.9. Vides pieejamība: ir nodrošināta.

6.10.Riska faktoru novērtēšana un cita informācija: nav.

7. **SLĒDZIENS:** Objekts SIA „Liepājas Olimpiskais centrs" struktūrvienība „LOC Olimpiskais centrs" ***atbilst higiēnas prasībām.***

8. Rekomendējamie pasākumi : nav

Sabiedrības veselības departamenta
Kurzemes kontroles nodaļas vecākā higiēnas ārste Inesa Kaseviča

Inesa Kaseviča, mob.29277736,
inesa.kasevica@vi.gov.lv