Pielikums
Veselības inspekcijas
_____
atzinumam
Nr. _____

Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: 18.novembra iela 105, Daugavpils, LV-5404
tālrunis: 65424547, tālrunis/fakss: 65429529, e-pasts: latgale@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

OBJEKTA HIGIĒNISKAIS NOVĒRTĒJUMS

Daugavpilī

06.08.2020.

1. **Objekta nosaukums:** Ēka pašizklaides pasākumiem

2. **Objekta īpašnieks:** SIA „Kūpiņsala", reģ. Nr. 45403047199, 1905.gada iela 75, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads

3. **Objekta adrese:** „Rijnieki -1", nekustamā īpašuma kadastra numurs 32600080081, Kokneses pagasts, Kokneses novads

4. **Novērtēšanu veica:** 31.07.2020. Sabiedrības veselības departamenta Latgales kontroles nodaļas vides veselības analītiķe Evija Lāce

5. **Novērtēšanā piedalījās:** SIA „Kūpiņsala" valdes locekle Līga Zaula

6. Konstatēts:

6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums

Objekta higiēniskā novērtēšana tika veikta pamatojoties uz iesniegumu 28.07.2020. „Par būves gatavību ekspluatācijai", kas reģistrēts Veselības inspekcijā 28.07.2020. Nr. 17820. Veselības inspekcijas Nosacījumi higiēnas prasību ievērošanai netika pieprasīti, būvprojekta risinājumi netika iesniegti izvērtēšanai. Projektēšanu veica: SIA „SIA „Projektēšanas ARC", reģ. Nr. 45403009055". Būvatļauja: BIS –BV-4.1.-2017-1869. Būvprojektā ir atzīme, ka šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem un būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām. Ēkai vienstāvīgs apjoms viesu zāles daļai un izbūvēts mansarda stāva apjoms pārējā daļā, kopējā platība 533,15 m^2. 1.stāva telpu eksplikācija: lievenis pie ieejas, halle - gaitenis, pasākumu telpa, garderobe, tualetes vīriešiem, sievietēm, cilvēkiem ar kustību traucējumiem, gaitenis, personāla telpa, tualete un dušas telpa personālam, sadales telpa, trauku mazgātuve, virtuve, gaitenis, noliktava, katla telpa. 2.stāva telpu eksplikācija – kāpņu telpa – gaitenis, kābinets- noliktava, četras istabas ar apvienoto tualetes un dušas telpu.

Nodrošināta atsevišķa vieta mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu uzglabāšanai, uzkopšanas inventāra uzglabāšanai un atkritumu savākšanai. Darba telpās, sanitārajās telpās nodrošinātas roku mazgāšanas ierīces. Tīrās un netīrās veļas glabāšana paredzēta atsevišķi 2. Stāva noliktavas telpā.

6.2. Iekštelpu virsmu apdare

Telpu iekšējai apdarei ir izmantoti funkcijai atbilstoši materiāli, viegli tīrāmi. Logi – koka logi, verami. Telpu grīdas segums – slīpēts betons ar epoksīda pārklājumu, keramikas flīzes, laminēts. Iekšējā sienu apdare - krāsots apmetums. Novērtēšanas gaitā konstatēts, ka visi

iekštelpu virsmu apdares darbi realizēti pilnā apjomā.

6.3. Apgaismojums

Telpās ir dabiskais un mākslīgais apgaismojums - LED gaismas panelis, vizuāli pietiekošs.

6.4. Siltumapgāde

Vietējā centrālapkure. ēkas apkures un karstā ūdens nodrošināšanai uzstādīts malkas/granulu kurināmā apkures katls. Apkures elements - siltās grīdas. Apkures katls (Pelltech. PK0030, PK0050 ar degli. 50 kW) izvietots katlu telpā. Uzrādīti segto darbu akti (Nr.9. 25.05.2020., Nr.10 28.05.2020.) par apkures katla montāžu. spiediena pārbaudi.

6.5. Gaisa apmaiņa

Nosūces ventilācija V - 10. V- 11. nodrošina gaisa nosūci no virtuves, trauku mazgātuves. Virtuvē gaisa nosūces kapes aprīkotas ar tauku filtriem. Telpu ventilācijai ir uzstādītas atsevišķas nosūces difuzori no WC. dušām.

6.6. Ūdens apgāde

Lokāla no esošā dziļurbuma. Uzrādīts segto darbu akts (Nr. 8. 23.04.2020.) par ūdensvada izbūvi 125 m garumā. Iesniegts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR" Diagnostikas centrs. 16.12.2019. testēšanas pārskats Nr.PV-2019-P-86636.01. SIA „Ūdens būve" testēšanas pārskats Nr.194-2020. 16.06.2020. Dzeramā ūdens kvalitāte atbilst Ministru kabineta 14.11.2017. noteikumu Nr.671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības. monitoringa un kontroles kārtība" prasībām. Roku mazgātnēm nodrošināta nepārtraukta karstā. aukstā ūdens padeve.

6.7. Kanalizācijas sistēma

Uzstādīta sadzīves notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārta KLARO One (Aqualisto). Q_{opt} = 1,50 m^3/dn. 10 CE ar izlaidi grāvī. Uzrādīta iekārtas pase. atbilstības deklerācija Nr. 2812/19. no 28.12.2019.

6.8. Teritorijas labiekārtošana

Laukumi ar bruģakmens segumu. piebraucamais ceļš ar grants segumu.

6.9. Vides pieejamība

Vides pieejamības prasības ir nodrošinātas ieejas mezglā. iekštelpās. gaiteņos - bez sliekšņiem. Riteņkrēslu lietotājiem nav nodrošināta atbilstoša tualetes, dušas telpas. saskaņā ar 30.06.2015. MK noteikumiem Nr.331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 „Publiskas būves" 60., 61., 62., punkta prasībām - kolozetpoda priekšā nav nodrošināts brīvs manevrēšanas laukums 1.50m diametrā, nav nodrošināta 0.80 m platumā brīva piekļuve riteņkrēslu lietotājam no klozetpoda malas, nav nodrošināts piemērots palīgaprīkojums, nav ierīkota palīdzības poga. Viesu numuri izvietoti ēkas otrajā stāvā, tie nav pieejami cilvēkiem ar kustības traucējumiem.

6.10.Riska faktoru novērtēšana un cita informācija

Nav paredzēta.

7. SLĒDZIENS

Izvērtējot atbilstību higiēnas prasībām, Veselības inspekcija piekrīt objekta „Ēka pašizklaides pasākumiem" „Rijnieki -1"., Kokneses pagastā, Kokneses novadā, nodošanai ekspluatācijā.

8. Rekomendējamie pasākumi

Inspekcija vērš uzmanību, ka vides pieejamības alternatīvie tehniskie risinājumi ir Būvvaldes kompetencē atbilstoši 09.07.2013. „Būvniecības likuma" 12.panta 3.daļas 6.punktam.

Sabiedrības veselības departamenta Latgales kontroles nodaļas vides veselības analītiķe — Evija Lāce

Evija Lāce, tālrunis 65231104
evija.lace@vi.gov.lv