Pielikums
Veselības inspekcijas
15.07.2021.
atzinumam
Nr. 4.6.4 – 14./24479/

Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Kr. Barona iela 40A, Jelgava, LV-3001
tālrunis: 63083193, 63020038, e-pasts: zemgale@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

OBJEKTA HIGIĒNISKAIS NOVĒRTĒJUMS

(Jelgava)

15.07.2021.

1. Objekta nosaukums: : Bērnu nometne

2. Objekta īpašnieks: Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola, reģistrācijas Nr. 90000033176, juridiskā adrese Uzvaras iela 4, Bauska, LV-3901

3. Objekta adrese: Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas (turpmāk Bauskas BJSS) peldbaseins, Salātu iela 5A, Bauska LV-3901

Novērtēšanu veica: 13.07.2021. Zemgales kontroles nodaļas inspektore Dace Šulce

4. Novērtēšanā piedalījās: Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore Biruta Grantiņa

5. Konstatēts: : Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola Bauskas BJSS peldbaseinā plāno organizēt bērnu dienas nometni „Peldētāju dienas nometne – Peldēsim droši" no 23. – 27.augustam. Dalībnieku vecums 8 – 14 gadi. Nometnes vadītāja Līga Irmane, nometņu vadītāja apliecības reģistrācijas Nr. SP-00072.

6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums

Bauskas bērnu un jaunatnes sporta skolas peldbaseinā ir vīriešu un sieviešu ģērbtuves ar tualetes telpu un dušām (katrā dušā 7 dušas iekārtas). Sieviešu tualetē 3 klozetpodi atsevišķās kabīnēs, vīriešu tualetē viens klozetpods atsevišķā kabīnē un 3 pisuāri. Katrā tualetē 2 roku mazgātnes. Ir tualetes vestibilā. Ģērbtuves ir aprīkotas ar 2 roku mazgātnēm un matu fēniem. Ir atsevišķa ģērbtuve ar tualeti un dušas telpu personām ar kustību traucējumiem. Visos sanitārajos mezglos no krāniem tek aukstais un karstais ūdens. Tualetes ir aprīkotas ar tualetes papīru, roku mazgātnes ar šķidrajām ziepēm un papīra dvieļiem.
Peldbaseina telpā ir mehāniskā ventilācijas sistēma ar automātisku temperatūras un mitruma uzturēšanas funkciju. Lielā baseina tilpums 450m³, garums 25 m, 4 peldceliņi, mazā baseina tilpums 35m3, garums 10m, trīs peldceliņi. Lielajam baseinam un mazajam baseinam ir atsevišķas recirkulācijas sistēmas un ūdens attīrīšanas iekārtas ar kvarca smilšu filtriem, ogļu filtriem un kvarca lampām.
Higiēniskai novērtēšanai uzrādītās telpas ir atbilstošas bērnu dienas nometņu rīkošanai.

6.2. Iekštelpu virsmu apdare

Apdares materiāli ir viegli tīrāmi, dezinficējami, kas nodrošina higiēnas prasību izpildi.

6.3. Apgaismojums

Dabīgais un mākslīgais.

6.4. Siltumapgāde

Centralizēti.

6.5. Gaisa apmaiņa

Dabīgā. Mehāniskā.
6.6. Ūdens apgāde
Centralizēti.
6.7. Kanalizācijas sistēma
Centralizēti.
6.8. Teritorijas labiekārtošana
Nodarbības tiek rīkotas iekštelpās.
6.9. Vides pieejamība
Objekts ir pieejams personām ar kustību traucējumiem.
6.10.Riska faktoru novērtēšana un cita informācija
-

7. **SLĒDZIENS**

Objekts „Bērnu nometnes" Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas peldbaseinā, Salātu ielā 5A, Bauskā, atbilst higiēnas prasībām.

8. Rekomendējamie pasākumi

Stingri ievērot tiesību aktu prasības atbilstoši epidemioloģiskās situācijas attīstībai valstī.

Sabiedrības veselības departamenta
Zemgales kontroles nodaļas vadītāja Airisa Lapiņa

Dace Šulce, 63083193
dace.sulce@vi.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU