Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Ganību ielā 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.: 62302114; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Liepāja
(izdošanas vieta)
«PIRMEPARDATUMS».
(datums)

Saldus novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr. 90009114646
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)
Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. «DOKREGNUMURS»

2026. gada 17. jūnijā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)
(pārbaudes datums (-i))

Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore kapteine Annija Sleže
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Saldus novada sporta skolas direktora vietniecei izglītības jomā Evijai Šulcei
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Saldus novada sporta skolas administrācijas ēkas (kadastra apzīmējums 84050030091010), ledus halles (kadastra apzīmējums 84050030202001), sporta kompleksa ēkas (kadastra apzīmējums 84050030091008), tribīņu ēkas (kadastra apzīmējums 84050030091011) un teritorijas Ezera ielā 1, Brocēnos, Saldus novadā (turpmāk – Objekts)
(objekta nosaukums, adrese)

neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes 2025. gada 31. marta pārbaudes akts Nr. 22/12-3.14/179.	1., 7., 8., 9., 10., 11.	2., 3., 4., 5., 6.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1	2	3	4
1.	Objekta ledus hallē (kadastra apzīmējums 84050030202001) blakus siltummezgla telpai elektroinstalācija netiek uzturēta darba kārtībā un ekspluatēta atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām, bet tieši, gaismas ķermenim nav aizsargkupols.	Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 55. punkts.	27.11.2026.
2.	Objekta administrācijas ēkai (kadastra apzīmējums 84050030091010) nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude (netika uzrādīts akts).	Ugunsdrošības noteikumi, 56. punkts.	27.11.2026.
3.	Objektā tribīņu ēkai (kadastra apzīmējums 84050030091011) nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude (netika uzrādīts akts).	Ugunsdrošības noteikumi, 56. punkts.	27.11.2026.
4.	Objekta ledus halles ēkai (kadastra apzīmējums 84050030202001), nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru (netika uzrādīts akts).	Ugunsdrošības noteikumi, 58. punkts.	27.11.2026.
5.	Objekta sporta kompleksa ēkai (kadastra apzīmējums 84050030091008) nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru (netika uzrādīts akts).	Ugunsdrošības noteikumi, 58. punkts.	27.11.2026.
6.	Objekta tribīņu ēkai (kadastra apzīmējums 84050030091011) nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru (netika uzrādīts akts).	Ugunsdrošības noteikumi, 58. punkts.	27.11.2026.
7.	Objektā sporta kompleksa ēkā (kadastra apzīmējums 84050030091008) luksusa daļas numuriņā nav veikta cietā kurināmā apkures ierīces un dūmvada kanāla tīrīšana.	Ugunsdrošības noteikumi, 68. punkts.	27.11.2026.
8.	Objektā sporta kompleksa ēkā (kadastra apzīmējums 84050030091008) luksusa daļas numuriņā nav veikta dūmvadu tehniskā stāvokļa pārbaude ne retāk kā reizi piecos gados.	Ugunsdrošības noteikumi, 74. punkts.	27.11.2026.
9.	Objektā sporta kompleksa ēkā (kadastra apzīmējums 84050030091008) luksusa daļas numuriņā nav veikta apkures ierīces un iekārtas tehniskā stāvokļa pārbaude ne retāk kā reizi piecos gados.	Ugunsdrošības noteikumi, 74. punkts.	27.11.2026.

1	2	3	4
10.	Objekta sporta kompleksa ēkā (kadastra apzīmējums 84050030091008) automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas (turpmāk – AUATS) sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, uztveršanas kontroles un indikācijas iekārtā uzrādās bojājums.	Ugunsdrošības noteikumi, 123. punkts.	27.11.2026.
11.	Objekta sporta kompleksa ēkā (kadastra apzīmējums 84050030091008) pie AUATS sistēma uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāta instrukcija, kura norādīta Ugunsdrošības noteikumu 127.punktā, 180.4. un 180.7. apakšpunktā minētā informācija.	Ugunsdrošības noteikumi, 125.1. apakšpunkts.	27.11.2026.
12.	Objekta sporta kompleksa ēkas (kadastra apzīmējums 84050030091008) sporta zālē esošās AUATS sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces (trauksmes pogas) nav nodrošinātas ar paskaidrojošiem uzrakstiem valsts valodā un apzīmētas ar Ugunsdrošības noteikumu 4.6. zīmi "Ugunsaizsardzības sistēmas manuālā iedarbināšanas ierīce".	Ugunsdrošības noteikumi, 136. punkts.	27.11.2026.
13.	Objekta sporta kompleksa ēkas (kadastra apzīmējums 84050030091008) 2. stāva gaitenī esošās AUATS signalizācijas sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces (trauksmes pogas) nav nodrošinātas ar paskaidrojošiem uzrakstiem valsts valodā un apzīmētas ar Ugunsdrošības noteikumu 4.6. zīmi "Ugunsaizsardzības sistēmas manuālā iedarbināšanas ierīce".	Ugunsdrošības noteikumi, 136. punkts.	27.11.2026.
14.	Objekta sporta kompleksa ēkas (kadastra apzīmējums 84050030091008) 1. stāvā pie luksusa daļas esošā AUATS sistēmas manuālā tālvadība iedarbināšanas ierīce (trauksmes poga) nav nodrošināta ar paskaidrojošu uzrakstu valsts valodā un apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 4.6. zīmi "Ugunsaizsardzības sistēmas manuālā iedarbināšanas ierīce".	Ugunsdrošības noteikumi, 136. punkts.	27.11.2026.
15.	Objektā, administrācijas ēkā (kadastra apzīmējums 84050030091010) evakuācijas izejas durvis nav apzīmētas ar Ugunsdrošības noteikumu 1. pielikuma 5.1. zīmi "Evakuācijas izeja".	Ugunsdrošības noteikumi, 244. punkts.	27.11.2026.
16.	Objektā, sporta kompleksa ēkā, pie sieviešu ģērbtuvēm (kadastra apzīmējums 84050030091008) evakuācijas izejas durvis nav apzīmētas ar Ugunsdrošības noteikumu 1. pielikuma 5.1. zīmi "Evakuācijas izeja".	Ugunsdrošības noteikumi, 244. punkts.	27.11.2026.

1	2	3	4
17.	Objekta ledus halles ēkā (kadastra apzīmējums 84050030202001), atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdzēsības aparātu, kuri izvietoti neapkurinātās telpās tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (novērtējumu) ne retāk kā reizi sešos mēnešos.	Ugunsdrošības noteikumi, 268.2. apakšpunkts.	27.11.2026.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

_____

Saskaņā ar Ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbu likuma 10.panta pirmās daļas 4.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Kurzemes reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Kurzemes reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Kurzemes reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Annija Sleže _____

(amatpersonas vārds, uzvārds) (paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

_____

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20__.gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU