Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa
Pilsētas laukums 4, Kuldīga, Kuldīgas nov., Latvija, LV-3301
tālr. 63323799, kurzeme@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00243725

2025. gada 21. maijs Talsi, Talsu nov.

Kontrole
sākta: 2025. gada 20. maijs plkst.10:50

Kontrole
beigta: 2025. gada 21. maijs plkst.15:00

Kontroles veids plānveida

Objekts **Ventspils 1.pamatskola, Pļavas iela 27, Ventspils, Latvija, LV-3601, tālr. 63622643**

Juridiskā persona Ventspils valstspilsētas dome, reģ.nr. 90000051970, Jūras iela 36, Ventspils, Latvija, LV-3601, tālr. 63601100, epasts: dome@ventspils.lv

Atbildīgā persona direktore, Sandra Šulce, tālr. 63622643

Slēdziens
- objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
Kontroles laikā izvērtēta Ventspils 1.pamatskolas, Pļavas iela 27, Ventspils (turpmāk - Iestāde) atbilstība Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumiem Nr.610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" (turpmāk - Noteikumi Nr.610) un citu Iestādei saistošu normatīvo aktu prasībām, kuru prasību izpildes apraksti norādīti šī kontroles akta tipveida kontroles lapās (turpmāk -TKL) S.

Iestādē uzstādītas CO2 koncentrācijas mērīšanas ierīces 21 mācību telpā un aktu zālē. Mācību telpās uzstādīto ierīču rādījumus var redzēt katrā telpā uz vietas, kā arī rādījumi pieejami interneta vidē Iestādes vadībai, Iestādes saimniecības vadītājai un Ventspils Izglītības pārvaldei.
Izvērtējot interneta vidē apskatāmos CO2 mērījumu datus, kas attēloti grafiski laika periodā, redzams, ka mācību telpās CO2 pārsvarā nepārsniedz 2000 ppm, tikai kādā no mācību telpām atsevišķos brīžos īslaicīgi CO2 sasniedz līdz 2100-2600 ppm. Grafiski attēlotie dati ir mainīgi.

Konstatētās neatbilstības:
1. Pie sporta zāles esošajās meiteņu un zēnu ģērbtuvēs dušas telpās bojāts griestu krāsojums un sienu augšējās daļas krāsojums - vietām krāsojums izdrupis, lobās nost, tas kļuvis pelēcīgs, vietām krāsojumam

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

cauri spiežas pelēcīgi plankumi (atgādina pelējumu), kas neatbilst Noteikumu Nr.610 26.punktā noteiktajam.
2. Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ir ierīkots velkmes skapis, taču velkmes skapis nedarbojas, kas neatbilst Noteikumu Nr.610 40.punktā noteiktajam.
3. Nav ierīkota mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām un telpā, kur uzglabā ķīmiskās vielas, kas neatbilst Noteikumu Nr.610 39.punktā noteiktajam.
4. Kontroles laikā neuzrāda darbinieka Ērika Šulca ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u), kas neatbilst Ministru kabineta 2018.gada 24.jūlija noteikumu Nr.447 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību" (turpmāk - Noteikumi Nr.447) 15.5. punktā noteiktajam.
5. Maksimālais izglītojamo skaits klasēs 24 - 27. Pie sporta zāles ģērbtuve meitenēm 11,4 m2, ģērbtuve zēniem 11,2 m2, platība vienam izglītojamajam neatbilstoša, kas neatbilst Noteikumu Nr.610 27.1. punktā noteiktajam.
6. Platība viena izglītojamā vietai neatbilst 8 mācību telpās:
- 109.telpa, matemātika (1,9 m2), platības nobīde 5 %, izvērtējot CO2 rādītājus laika periodā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000 ppm;
- 110.telpa, ģeogr., dabas zin. (1,9 m2), platības nobīde 5 %, izvērtējot CO2 rādītājus laika periodā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000 ppm;
- 207.telpa, latv. val. (1,8 m2), platības nobīde 10 %, izvērtējot CO2 rādītājus laika periodā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000 ppm;
- 208.telpa, vēsture, soc. zin. (1,8 m2), platības nobīde 10 %, izvērtējot CO2 rādītājus laika periodā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000 ppm;
- 209.telpa, latv. val. (1,9 m2), platības nobīde 5 %, izvērtējot CO2 rādītājus laika periodā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000 ppm;
- 214.telpa, ķīmija (2,34 m2), platības nobīde 2,5 %, izvērtējot CO2 rādītājus laika periodā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000 ppm;
- 216.telpa, mūzika (1,7 m2), platības nobīde 15 %, izvērtējot CO2 rādītājus laika periodā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000 ppm;
- 302.telpa, 2b kl. (1,9 m2), platības nobīde 5 %, izvērtējot CO2 rādītājus laika periodā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000 ppm.
Platība viena izglītojamā vietai neatbilst 8 mācību telpās, kas neatbilst Noteikumu Nr.610 24.punktā noteiktajam.

Secinājums:
Iestāde atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības Noteikumu Nr.610 un Noteikumu Nr.447 atsevišķu prasību izpildē.

Papildus kontroles laikā Veselības inspekcija (turpmāk - Inspekcija) sniedz informāciju, ka Inspekcijas mājas lapā (http://www.vi.gov.lv) pieejamas:
1) "Rekomendācijas izglītības iestādēm un to dienesta viesnīcām Legionella baktēriju izplatības samazināšanai";
2) Vadlīnijas "Ergonomikas principi izglītības iestādēm";
3) "Rekomendācijas drošai tehnoloģiju lietošanai";
4) Vadlīnijas "Vides kvalitāte un drošība skolās".

Tipveida kontroles lapās konstatētās neatbilstības:

Nr. p.k.	Kontroles lapa	Neatbilstība
1.	S.28.	Pie sporta zāles esošajās meiteņu un zēnu ģērbtuvēs dušas telpās bojāts griestu krāsojums un sienu augšējās daļas krāsojums - vietām krāsojums izdrupis, lobās nost, tas kļuvis pelēcīgs, vietām krāsojumam cauri spiežas pelēcīgi plankumi (atgādina pelējumu).

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

2.	S.30.	Iestāde Veselības inspekcijā iesniegusi mācību telpu platības viena izglītojamā vietai atbilstības novērtējumu - pašnovērtējuma anketu. Pamatojoties uz iesniegto informāciju un uz kontroles laikā precizēto informāciju, telpu platība viena izglītojamā vietai neatbilst 8 mācību telpās. Detalizēta informācija kontroles akta sadaļā "Konstatēts". Uzņemot skolēnus 1.klasēs uz nākošo mācību gadu, tiek ņemts vērā Ventspils izglītības pārvaldes rīkojums - ne vairāk par 22 izglītojamiem.
3.	S.39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ir ierīkots velkmes skapis, taču velkmes skapis nedarbojas.
4.	S.40.	Nav ierīkota mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām un telpā, kur uzglabā ķīmiskās vielas.
5.	S.42.1.	Maksimālais izglītojamo skaits klasēs 24 - 27. Ģērbtuve meitenēm 11,4 m2, ģērbtuve zēniem 11,2 m2, platība vienam izglītojamajam neatbilstoša.
6.	S.56.	Kontroles laikā neuzrāda darbinieka Ērika Šulca ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u).

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Pie sporta zāles esošajās meiteņu un zēnu ģērbtuvēs dušas telpās atjaunot bojāto griestu un sienu augšējās daļas krāsojumu (TKL S.28.). Par uzdotā izpildi rakstiski informēt Inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļu, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv	Sandra Šulce	31.12.2025
2.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, nodrošināt darba kārtībā esošu velkmes skapi (TKL S.39.). Par uzdotā izpildi rakstiski informēt Inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļu.	Sandra Šulce	01.09.2025
3.	Ierīkot mehānisko pieplūdes un vilkmes ventilāciju mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām un telpā, kur uzglabā ķīmiskās vielas (TKL S.40.). Par uzdotā izpildi rakstiski informēt Inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļu.	Sandra Šulce	31.12.2025
4.	Inpekcijas Kurzemes kontroles nodaļā iesniegt Ērika Šulca ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u), elektroniski sūtot uz e-pastu: kurzeme@vi.gov.lv (TKL S.56.).	Sandra Šulce	02.06.2025
5.	Mācību telpās viena izglītojamā vietai nodrošināt prasībām atbilstošu platību (TKL S.30.). Par uzdotā izpildi rakstiski informēt Inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļu.	Sandra Šulce	01.09.2026
6.	Sporta zāles ģērbtuvēs vienam izglītojamajam nodrošināt minimālo platību - 1 m2 (TKL S.42.1.). Par uzdotā izpildi rakstiski informēt Inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļu.	Sandra Šulce	01.09.2026

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

S	7
NUVPL	

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 3 h 40 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektors sabiedrības veselības jomā Maruta Doniņa

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis direktore Sandra Šulce

(paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija": direktore Sandra Šulce

(paraksts)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.