Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Ganību ielā 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.: 62302114; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Liepāja
(izdošanas vieta)
08.04.2026.
(datums)

Liepājas Rietumkrasta vidusskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr. 40900001107
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)
Dunikas iela 9/11, Liepāja
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/12-3.14/147

2026.gada 2.aprīlī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
(pārbaudes datums (-i))

Kurzemes reģiona pārvaldes (turpmāk –VUGD KRP) Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors virsleitnants Artūrs Jakubauskis
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Liepājas Rietumkrasta vidusskolas saimniecības daļas vadītājam Mārim Stadgalim, VUGD KRP inspektoram Sandim Priedem un VUGD KRP inspektorei Astrai Langzamai
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Liepājas Rietumkrasta vidusskolas Dunikas ielā 9/11, Liepājā (turpmāk – Objekts)
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes 2023.gada 21.jūnija pārbaudes akts Nr.22/12-3.14/444.	1.	Nav.
2.	VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes 2023.gada 29.novembra pārbaudes akts Nr.22/12-3.14/787.	2. 3. 7.	1. 4. 5. 6.
3.	VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes 2024.gada 18.jūlija pārbaudes akts Nr.22/12-3.14/414.	Nav.	1.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

SAŅEMTS

1	2	3	4
1.	Objektā durvis *(no garderobes, Ugāles ielas pusē)*, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpām nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm, lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu) 19.punkts.	07.02.2027.
2.	Objektā ierīce, kas paredzēta ciešai durvju, aizvēršanai ugunsdrošā konstrukcijā, netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši *(2.stāva durvis uz kāpņu telpu, ir salauzts pašaizveres mehānisms)*.	Ugunsdrošības noteikumu, 21.punkts.	07.02.2027.
3.	Objekta elektrosadales telpā *(cokolstāvā)* tiek uzglabāti degtspējīgi priekšmeti.	Ugunsdrošības noteikumu, 62.7.apakšpunkts.	07.02.2027.
4.	Objekta telpā pie automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk – AUATSS) uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāta instrukcija, kura norādīta Ugunsdrošības noteikumu 127.punktā, 180.4. un 180.7.apakšpunktā minētā informācija.	Ugunsdrošības noteikumu, 125.1.apakšpunkts.	07.02.2027.
5.	Objekta telpā pie AUATSS uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāts aizsargājamo telpu (zonu) saraksts vai grafisku aizsargājamo telpu (zonu) un sistēmas tīklu attēlojumu telpās.	Ugunsdrošības noteikumu, 125.2.apakšpunkts.	07.02.2027.
6.	Objektā AUATSS iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls nav aizpildīts pilnā apjomā. (žurnāla sākuma sadaļā iztrūkst ierakstu, "Atbildīgā amatpersona", "Objekta vai teritorijas nosaukums un adrese", "Sistēmas(-u) tehniskās apkopes veicējs").	Ugunsdrošības noteikumu, 131.punkts.	07.02.2027.
7.	Objekta AUATSS manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces (trauksmes pogas) nav nodrošinātas ar paskaidrojošiem uzrakstiem valsts valodā un apzīmētas ar Ugunsdrošības noteikumu 4.6.zīmi "Ugunsaizsardzības sistēmas manuālā iedarbināšanas ierīce" *(pie izejas uz Ķempes ielas pusi un ēdnīcas telpā)*.	Ugunsdrošības noteikumu, 136.punkts.	07.02.2027.
8.	Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnāla aizpildīšanu pilnā apmērā atbilstoši Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā (Ugunsdrošības noteikumu 10.pielikums) *(Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā iztrūkst vairāki paraksti)*.	Ugunsdrošības noteikumu, 187.punkts.	07.02.2027.
9.	Objektā nav veiktas praktiskās nodarbības.	Ugunsdrošības noteikumu, 192.punkts.	07.02.2027.
10.	Objekta Ugunsdzēsības līdzekļi, kas izvietoti ēdnīcā nav apzīmētas ar 4.3. zīmi (1. pielikums).	Ugunsdrošības noteikumu, 265.punkts.	07.02.2027.

11.	Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopi *(ugunsdzēšamie aparātiem kas atrodas skolas virtuvē un fizikas kabinetā).*	Ugunsdrošības noteikumu, 267.punkts.	07.02.2027.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Viedoklis tika saņemts e-pastā arturs.jakubauskis@vugd.gov.lv 08.04.2026 plkst 11.36:
Labdien.

Pārbaudes aktā norādītā informācija ir korekta, konstatētie pārkāpumi ir saprotami, norādītie pārkāpumu novēršanas termiņi ir saprātīgi.

Elektroniski parakstītu dokumentu lūdzu nosūtīt arī uz e-pastu maris.stadgalis@liepaja.edu.lv un piederības īpašniekam Kārlim Strautiņam.

Saskaņā ar Ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbu likuma 10.panta pirmās daļas 4.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Kurzemes reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Kurzemes reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Kurzemes reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.
(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Artūrs Jakubauskis
(amatpersonas vārds, uzvārds)

*
(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20__.gada ___. _____

LAIKA ZĪMOGA DATI
Datums 08.04.2026 Plkst. 13:07
ELEKTRONISKĀ PARAKSTĪTA DOKUMENTA
KOPIJA PAPĪRĪZĀ

paraksts, vārds, uzvārds

Liepājā, 2026.gada 9. aprīlī

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU