Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA BRIGĀDES
KULDĪGAS DAĻA
Jelgavas iela 58, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301; tālr.: 67439061; e-pasts: kuldiga@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Kuldīgā
(dokumenta sastādīšanas vieta)
20 15.gada 10. jūlijā .
(reģistrācijas datums)

Biedrība „Kuldīgas mantojums"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds
Reģ.Nr.40008181975
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Liepājas iela 11-5, Kuldīga, Kuldīgas novads
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

# PĀRBAUDES AKTS Nr.22/12.3-3.1 - 74

2015.gada 07.jūlijā (pārbaudes datums(-i)) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes (VUGD amatpersonas(-u) amats, vārds, uzvārds)

Kuldīgas daļas inspektore Kristiāna Ozoliņa

kopā ar Biedrības „Kuldīgas mantojums" privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Mazo bērnu (objekta amatpersonas(-u) amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds uzvārds)
skola" vadītāju Initu Turku

veica Biedrības „Kuldīgas mantojums" privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Mazo bērnu (norādīt konkrēti, kas tika pārbaudīts; adrese)
skola" ēkas, telpu un teritorijas Kaļķu ielā 33, Kuldīgā, Kuldīgas novadā neplānoto ugunsdrošības pārbaudi.

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

| Nr. p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Kuldīgas daļas 2012.gada 20.jūnija Pārbaudes akts Nr.22/12.3-313-51 | 1. | nav |

2. Konstatēti šādi normatīvo aktu ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

| Nr. p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts) | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1. | Ēkas 2.stāvs nav nodrošināts ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmām, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām. | Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk tekstā „Ugunsdrošības noteikumi") 6.7.punkts. | 01.09.2015. |
| 2. | Rezerves evakuācijas izejas zīme no ēkas 2.stāva nav nodrošināta ar iekšējo apgaismojumu no pastāvīga un autonoma vai avārijas apgaismojuma elektroenerģijas avota. | „Ugunsdrošības noteikumi" 41.punkts, LVS 446 – Latvijas valsts standarts "Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums" (turpmāk tekstā LVS 446) 5.9.punkts. | 01.09.2015. |
| 3. | Ugunsaizsardzības sistēmu manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nav nodrošinātas ar paskaidrojošiem uzrakstiem. | „Ugunsdrošības noteikumi" 121.punkts. | 10.08.2015. |
| 4. | Nav veiktas izgaismoto evakuācijas zīmju pārbaudes atbilstoši LVS 446 6.12 punkta prasībām. (ne retāk kā reizi mēnesī) | "Ugunsdrošības noteikumi" 2.punkts un 180.punkts | 10.08.2015. |
| 5. | Evakuācijas ceļā, pirmajā stāvā zem kāpnēm tiek glabāti dažādi degtspējīgi materiāli. | „Ugunsdrošības noteikumi" 42.6.punkts. | 10.08.2015. |

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības likuma 7.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta amatpersonas(-u) viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Par atbilstības ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasībām nenodrošināšanu valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora noteiktajā termiņā ir paredzēta administratīvā atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.panta otrajā daļā un 179.$^{2}$panta otrajā daļā.

Ja nepiekrītat konstatētiem pārkāpumiem un (vai) to novēršanas termiņiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā, no tā spēkā stāšanās dienas, augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

3. Sastādīts(-i) cits(-i) akts(-i), dokuments(-i):

3.1. administratīvā pārkāpuma protokols(-i) Nr. nav

3.2. brīdinājums(-i) Nr. nav par apturēšanu nav

(uzrādīt kur un kā darbību apturēs)

3.3. lēmums(-i) par apturēšanu Nr. nav

(uzrādīt kur un kā darbība apturēta)

Pārbaudi veica:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Kuldīgas daļas inspektore K.Ozoliņa
(VUGD amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

Valdes locekle Zaiga Turka

(objekta vadītāja (pārstāvja), amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2015.gada 21. jūlijā.