Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

20 17.gada 3. martā
(datums)

Biedrībai "Alternatīva II"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr.40008081531
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Purvciema ielā 24-33, Rīgā, LV - 1035
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/31
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Rīgas Anniņmuižas vidusskolas telpas (turpmāk - Objekts)
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Kleistu iela 14, Rīga
3. Īpašnieks (valdītājs): Rīgas domes Īpašuma departaments,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ. Nr. 90000038741, Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Svetlanas Redinas 2017.gada 15.februāra iesniegums Nr.b/n, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 15.02.2017. ar Nr.22/8-1.8.1/115.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: četrstāvu izglītības iestādes ēka ar kopējo platību 11900,2 m^2.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objekta telpas nav nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, kuriem ir noteiktā dzēstspēja atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 5.pielikumam (Ugunsdrošības noteikumu 247.punkts, 249.punkts);
6.2. Objekta telpas nav nodrošinātas ar Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (Ugunsdrošības noteikumu 8.punkts);
6.3. Ugunsdzēsības aparāta novietojums no ugunsdzēsības aparāta roktura līdz grīdai vai pamatnei pārsniedz 1,5 m (Ugunsdrošības noteikumu 266.punkts);
6.4. Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāni nav viegli pieejami (ugunsdzēsības krānu skapji nav nodrošināti ar atslēgām) (Ugunsdrošības noteikumu 100.punkts);

6.5.	Uz apvienotā sadzīves un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvadu sistēmu ievada uzstādītais ūdens mērītājs nenodrošina iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada sistēmai nepieciešamo ūdens caurplūdumu (nav paredzēta manuālā elektroaizbīdņa distances atvēršana ar vadības pogu no ugunsdzēsības šļūteņu stacionārām iekārtām) atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" (turpmāk – LBN 221-15) 149.punkta prasībām (Ugunsdrošības noteikumu 100.punkts);
6.6.	Pagrabstāvā izbūvētam ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas cauruļvadam no PVC caurulēm nav nodrošināta ugunsaizsardzība vismaz 45 minūtes atbilstoši LBN 221-15 116.punkta prasībām (Ugunsdrošības noteikumu 100.punkts);
6.7.	Objektā iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada krānu šļūtenēm nav pievienoti noslēdzami stobri (Ugunsdrošības noteikumu 116.punkts);
6.8.	Pie ugunsdzēsības krāniem nav izvietots informācija par veikto pārbaudi atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 2.pielikumam (Ugunsdrošības noteikumu 117.punkts);
6.9.	Ugunsdzēsības aparāti, kas izvietoti ugunsdzēsības krānu skapjos nav viegli pieejami (ugunsdzēsības krānu skapji nav nodrošināti ar atslēgām) (Ugunsdrošības noteikumu 265.punkts);
6.10.	Objektā kāpņu telpu stāvi nav nodrošināti ar attiecīgā stāva kārtas numuriem (Ugunsdrošības noteikumu 18.punkts);
6.11.	Evakuācijas izejas no aktu zāles nav nodrošināti ar evakuācijas zīmēm atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma prasībām (Ugunsdrošības noteikumu 195.punkts);
6.12.	Kāpņu telpā starp otro un trešo stāvu tika pārbūvēts evakuācijas ceļš (tika izbūvētas restes, kas traucē cilvēku evakuāciju) (Ugunsdrošības noteikumu 246.6.apakšpunkts);
6.13.	Durvis evakuācijas ceļos nav viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem (par aizkavējumu tiek uzskatīts jebkurš šķērslis, kas liedz atvērt durvis ilgāk par trim sekundēm) (Ugunsdrošības noteikumu 243.punkts);
6.14.	Kāpņu telpā, kas ved no otrā stāva mazās sporta zāles uz pirmo stāvu, tika novietoti dažādi degtspējīgie materiāli un priekšmeti (Ugunsdrošības noteikumu 246.8.apakšpunkts);
6.15.	Elektrosadales telpā pie sporta zāles tiek uzglabāti dažādi degtspējīgie materiāli un priekšmeti (Ugunsdrošības noteikumu 62.7.apakšpunkts);
6.16.	Ventilācijas kanālam nav veikta tīrīšana u pārbaude (Ugunsdrošības noteikumu 72.punkts, 75.punknts).

7. **Slēdziens:** objekta telpas neatbilst ugunsdrošības prasībām.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā, LV-1050.

(amatpersonas amats un adrese)

Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore		Anastasija Žurakovska
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____