Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: 18.novembra iela 105, Daugavpils, LV-5404
tālrunis: 65424547, tālrunis/fakss: 65429529, e-pasts: latgale@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

ATZINUMS PAR OBJEKTA GATAVĪBU DARBĪBAS UZSĀKŠANAI (TURPINĀŠANAI)
Daugavpilī

15.05.2017. Nr. 5.7-19/10884/1079

Ivo Solomahinam
ivo.solomahins@inbox.lv

1. Objekta nosaukums: Biedrības „Kuldīgas florbola klubs" vasaras nometne Koknesē 2017
2. Objekta adrese: Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola un Kokneses sporta centrs Parka iela 27 un 27a, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV – 5113
3. Darbības veids: diennakts, slēgta nometne telpās laikā no 17.06.2017. līdz 21.06.2017., dalībnieku skaits – 25, vecums no 10 – 13 gadiem
4. Objekta īpašnieks: Nometnes organizētājs: Biedrības „Kuldīgas florbola klubs", reģ. Nr. 50008177261, Graudu iela 10, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV – 3001
5. Iesniegtie dokumenti: 1) e-dokuments no nometnes.gov.lv (Veselības inspekcijas 18.04.2017. pieteikums Nr. 10884), 2) dzeramā ūdens un peldbaseina ūdens testēšanas pārskati, kopijas, 3) telpu nomas līgums, kopija.
6. Objekta higiēniskā novērtēšana veikta: 11.05.2017. Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Latgales kontroles nodaļas vides veselības analītiķe Jolanta Vrubļevska-Ludiņa, objekta higiēniskais novērtējums pielikumā.
7. Laboratoriskie un fizikālie mērījumi: dzeramais ūdens Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR testēšanas pārskats Nr.PV-2017-P-6411.01, 30.01.2017., un Nr.PV-2017-P-16280.01, 09.03.2017., peldbaseinu ūdens, SIA „Vides audits" laboratorijas testēšanas pārskats Nr.1378-24.04-17, 26.04.2017., Nr.4740-10.11-16, 15.11.2016.
SLĒDZIENS Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas un Kokneses sporta centra telpas, Parka ielā 27 un 27a, Koknesē, atbilst higiēnas prasībām un ir piemērotas biedrības „Kuldīgas florbola klubs" vasaras nometnes Koknesē 2017 darbības uzsākšanai laikā no **17.06.2017.** līdz **21.06.2017.**
8. Piezīmes: ņemt vērā rekomendācijas, kas minētas Objekta higiēniskajā novērtējumā

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Latgales kontroles nodaļas vadītāja — Ludmila Vainiņa

Jolanta Vrubļevska-Ludiņa, tālrunis 65231104
Jolanta.Vrublevska-Ludina@vi.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pielikums
Veselības inspekcijas
15.05.2017.
atzinumam
Nr. 5.7-19/10884/1079

Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: 18.novembra iela 105, Daugavpils, LV-5404
tālrunis: 65424547, tālrunis/fakss: 65429529, e-pasts: latgale@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

OBJEKTA HIGIĒNISKAIS NOVĒRTĒJUMS

Daugavpilī

15.05.2017.

1. Objekta nosaukums: Biedrības „Kuldīgas florbola klubs" vasaras nometne Koknesē 2017

2. Objekta īpašnieks: Nometnes organizētājs: Biedrības „Kuldīgas florbola klubs", reģ. Nr. 50008177261, Graudu iela 10, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV – 3001

3. Objekta adrese: Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola un Kokneses sporta centrs Parka iela 27 un 27a, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV – 5113

4. Novērtēšanu veica: 11.05.2017. Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Latgales kontroles nodaļas vides veselības analītiķe Jolanta Vrubļevska-Ludiņa

5. Novērtēšanā piedalījās: Kokneses sporta centra direktors Dāvis Kalniņš, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas pārstāve Ingūna Ozoliņa

6. Konstatēts:

Dokumenta sagatavošana veikta pamatojoties uz nometnes vadītāja Ivo Solomahina (nometņu vadītāja apliecības Nr. 049-0040, derīga līdz 14.12.2018.) pieteikumu portālā www.nometnes.gov.lv, lai novērtētu telpu gatavību nometnes darbības uzsākšanai. Nometnes vadītāja telefona Nr. 29810990. Nometnes norises vieta – Kokneses sporta centrs (peldēšana), Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas internāts (naktsmītnes), aktivitātes stadionā, sporta hallē. Maksimālais nometnes dalībnieku skaits – 25, vecums no 10 līdz 13 gadiem. Paredzēti 3 pedagogi. Ēdināšanu nodrošinās sporta centrā esošajā ēdnīcā, kas ir PVD uzraudzībā.

Nometnes telpas (sporta centrs un teritorija, telpas dzīvošanai) ir piemērotas nometnes vajadzībām un ir nepieciešamās telpu grupas. Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas internātā nometnes dalībnieku izmitināšanai pieejamas 7 istabas 1. stāvā (5 istabas ar 4 gultasvietām katrā un 2 istabas ar 10 gultasvietām katrā) un 2. stāvā 16 istabas ar 2 vai 3 gultasvietām. Dzīvošanai izmantojamās istabas ir apgaismotas, vēdināmas. Ir nodrošināta iespēja glabāt veļu, personīgās lietas drēbju skapjos, nakts skapīšos, plauktiņos. Internāta 2. stāvā ir zēniem paredzētās sanitārās telpas, kur priekštelpā atrodas 3 roku mazgātnes, tualetes telpā 3 pisuāri un 3 tualetes kabīnes, katrā viens klozetpods. Dušas telpā 2 dušas ierīces. Internāta 1. stāvā ir meitenēm paredzētās sanitārās telpas, kur priekštelpā atrodas 2 roku mazgātnes, tualetes telpā 4 tualetes kabīnes, katrā viens klozetpods. Dušas telpā 2 dušas ierīces. Sanitāro ierīču skaits atbilst prasībām, ierīces darba kārtībā. Nodrošināts tualetes papīrs, ziepes, roku susināšanas līdzekļi. Karstā ūdens padeve tiek nodrošināta nepārtraukti. Telpas tiek uzkoptas saskaņā ar skolas telpu uzkopšanas plānu un atbilstoši higiēnas prasībām – dzīvojamās istabas vienu reizi dienā, sanitārās telpas – divas reizes dienā. Uzkopšanas inventārs ir marķēts un nokomplektēts. Tualetei un dušām izmanto atsevišķu uzkopšanas

inventāru. Sanitārajām telpām izmanto piemērotus dezinfekcijas līdzekļus. Sanitārās telpas vēdināmas arī caur logiem. Iekštelpu apdarei ir izvēlēti funkcijai atbilstoši materiāli – sanitārās telpas flīzētas, dzīvojamās istabās sienas krāsotas, grīda klāta ar laminātu vai linoleju. Grīdas segums bez redzamiem bojājumiem. Nometnes dalībnieki izmantos internāta gultas piederumus – matračus, segas un spilvenus, kā arī gultas veļu. Grauzēju un kaitīgo posmkāju pazīmes netiek konstatētas.

Kokneses sporta centrā nodrošinātas atbilstošas telpu grupas, tās ir tīras. Sporta centrā nometnes dalībniekiem pieejamas ģērbtuves pie halles un pie baseina. Pie halles sieviešu ģērbtuvēs ir 20 skapīši personīgo mantu novietošanai, soli, dušas telpā 4 dušas ierīces, tualetes telpā viens klozetpods un roku mazgātne. Vīriešu ģērbtuvēs ir 30 skapīši personīgo mantu novietošanai, soli, dušas telpā 6 dušas ierīces, tualetes telpā viens klozetpods un roku mazgātne. Pie baseina sieviešu ģērbtuvēs ir 40 skapīši personīgo mantu novietošanai, soli, dušas telpā 7 dušas ierīces, tualetes telpā viens klozetpods un roku mazgātne. Vīriešu ģērbtuvēs ir 44 skapīši personīgo mantu novietošanai, soli, dušas telpā 7 dušas ierīces, tualetes telpā viens klozetpods un roku mazgātne. Nodrošināts tualetes papīrs, ziepes, roku susināšanas līdzekļi. Sanitārās ierīces ir darba kārtībā. Pie baseina ģērbtuvēm gaitenī pieejami 4 fēni matu žāvēšanai. Karstā ūdens padeve tiek nodrošināta nepārtraukti. Ir lielais un mazais baseins. Ūdens cirkulācijas sistēmas veids – nepārtraukta recirkulācija. Katru dienu tiek veikta kontrolrādītāju noteikšana abos baseinos. Ieraksti žurnālos par rādītāju kontroli, regulāri, rādītāji atbilst prasībām. Apgaismojums telpās ir dabīgais un mākslīgais. Grīdas segums bez redzamiem bojājumiem. Ir norīkota atbildīgā persona par peldbaseina tīrību, apmeklētāju kontroli. Telpas tiek uzkoptas atbilstoši higiēnas prasībām. Uzkopšanas inventārs ir nokomplektēts, tas ir atsevišķs katrai telpu grupai. Tiek izmantoti dezinfekcijas līdzekļi atbilstoši to instrukcijām. Teritorija uzkopta, sporta laukums iežogots. Ir organizēta sadzīves atkritumu savākšana atbilstoši higiēnas prasībām. Nometnes dalībnieki izmantos fasēto dzeramo ūdeni. Ūdensapgāde, kanalizācija – ir pieslēgums pie Kokneses pilsētas centralizētajiem tīkliem. Peldbaseina ūdens kvalitāte (SIA „Vides audits" laboratorijas testēšanas pārskati Nr.1378-24.04-17, 26.04.2017., Nr.4740-10.11-16, 15.11.2016.) atbilst Latvijas Republikas 13.01.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 37 „Higiēnas prasības publiskas lietošanas peldbaseiniem" prasībām. Dzeramā ūdens kvalitāte novērtēta pēc Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR testēšanas pārskata Nr.PV-2017-P-6411.01, 30.01.2017., un Nr.PV-2017-P-16280.01, 09.03.2017., un tā atbilst Latvijas Republikas 29.04.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" prasībām.

SLĒDZIENS Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas un Kokneses sporta centra telpas, Parka ielā 27 un 27a, Koknesē, atbilst higiēnas prasībām un ir piemērotas biedrības „Kuldīgas florbola klubs" vasaras nometnes Koknesē 2017 darbības uzsākšanai laikā no **17.06.2017**. līdz **21.06.2017.**

7. Rekomendējamie pasākumi: 1) nometnes darbības laikā ievērot Latvijas Republikas 01.09.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" prasības; 2) personālam jābūt veiktām obligātajām veselības pārbaudēm atbilstoši Latvijas Republikas 27.11.2001. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 494 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm".

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Latgales kontroles nodaļas vides veselības analītiķe

Jolanta Vrubļevska-Ludiņa

Jolanta Vrubļevska-Ludiņa, tālrunis 65231104
Jolanta.Vrublevska-Ludina@vi.gov.lv