Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA BRIGĀDES
TALSU DAĻA
K.Valdemāra ielā 94, Talsi, Talsu novads, LV-3201; tālr.:632 91826; fakss: 63223212; e-pasts: talsi@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Talsi
(izdošanas vieta)

2017.gada 31. janvārī
(datums)

Lībagu sākumskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.90000011997
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Lībagu sākumskola, Dižstende,
Lībagu pagasts,
Talsu novads, LV-3258
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/12.6-3.1-16

2017. gada 31.janvārī
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļas inspektore virsleitnante Dace Legzdiņa
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Lībagu sākumskolas direktorei Vēsmai Gaiziņai
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Lībagu sākumskolas, Dižstendē, Lībagu pagastā, Talsu novadā
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
	Nav		

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instrukcijas izstrādi atbilstoši "Ugunsdrošības prasībām".	Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk - "Ugunsdrošības noteikumi") „Ugunsdrošības noteikumi" 176.punkts un 180.punkts.	01.09.2017.
2.	Objekta atbildīgā persona nav nodrošinajusi objektu ar pietiekošu skaitu ugunsdzēsības aparātiem, ņemot vērā objekta un teritorijas platību, izmantojamo un uzglabājamo vielu un materiālu fizikālās un ķīmiskās īpašības, kā arī ugunsdzēsības aparātu ražotāju tehniskos noteikumus.	„Ugunsdrošības noteikumi" 247.punkts.	01.09.2017
3.	Maksimālais attālums no jebkuras vietas telpā līdz ugunsdzēsības aparāta atrašanās vietai publiskā objektā pārsniedz 20 metrus	„Ugunsdrošības noteikumi" 262.punkta 1.apakšpunkts.	01.09.2017
4.	Ne uz visiem ugunsdzēsības aparāta korpusiem ir iestrādāts (iespiests) individuālais vai partijas numuram un CE atbilstības marķējumam.	„Ugunsdrošības noteikumi" 282.punkts.	01.09.2017.
5.	Objekta virtuve nav nodrošināta ar ugunsdzēsības pārklāju	"Ugunsdrošības noteikumi" 5.pielikums 5.tabula	01.05.2017

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:
Piekrīt pārbaudes aktā konstatētajam

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes komandierim
Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401
(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:
Dace Legzdiņa
(amatpersonas vārds, uzvārds) (paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:
Direktore Vēsma Grīziņa (personīgi)
(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2017.gada 31. janvāri